

# Reporte de Mantenimiento

Fecha del reporte: 12/14/2025, 7:30:32 PM

Técnico responsable: karla

Código interno: EQP-0025

Nombre del equipo: insuflador stryker

Tipo de mantenimiento: correctivo

**Descripción del problema y mantenimiento realizado:**

filtro roto