

Reporte de Mantenimiento

Fecha del reporte: 12/14/2025, 7:29:20 PM

Técnico responsable: alan

Código interno: EQP-0025

Nombre del equipo: insuflador stryker

Tipo de mantenimiento: correctivo

Descripción del problema y mantenimiento realizado:

regulador roto