

Докладная записка
03.08.2020_ №_____

Начальнику
Докшицкого РГС
Еленскому В.М.

В связи с необходимостью проведения работ по ремонту телеметрии на ШРП №11/19/20/22/23 прошу вас приобрести Магнитоконтактные НО-03I (MPS-50) в количестве 14шт., установлено на данный момент механические концевые датчики сделаны заводом негерметично и из-за влажного климата происходит окисление контактов. Начинает срабатывать размыкание контактов, и приводит к ложным показаниям на срабатывание открытия дверей ШРП .

приложение: обоснование проделанной работы на 4л.в 1экз.

Мастер



Д.И. Генис

04 Д.И. Генис
04.05.2020.

