

Докладная записка
07.12.2020_ №_____

Начальнику
Докшицкого РГС
Еленскому В.М.

В связи с необходимостью проведения работ по ремонту телеметрии на ШРП №1/2/8/16/ прошу вас приобрести Магнитоконтактные НО-03I (MPS-50) в количестве 14шт., установлено на данный момент механические концевые датчики сделаны заводом негерметично и из-за влажного климата происходит окисление контактов. Начинает срабатывать размыкание контактов, и приводит к ложным показаниям на срабатывание открытия дверей ШРП .

Мастер



Д.И. Генис

04 Д.И. Генис
07.12.2020

