

第一章 半导体中的电子状态

主要公式总结

$$\text{电子有效质量 } m_n^* = \frac{\hbar^2}{\frac{d^2 E}{dk^2}} \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

$$\text{半导体中电子的速度与能量的关系 } v = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk}$$

$$\text{能带极值附近电子速度 } v = \frac{\hbar k}{m_n^*}$$

第三章 半导体中载流子电子统计分布

主要公式总结

$$\text{一、费米分布函数 } f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{k_0 T}\right)}$$

$$\text{电子的波耳兹曼分布函数 } f_B(E) = \exp\left(\frac{E_F}{k_0 T}\right) \exp\left(-\frac{E}{k_0 T}\right)$$

$$\text{二、导带中电子浓度 } n_0 = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_0 T}\right)$$

导带有效状态密度

$$\text{价带中空穴浓度 } p_0 = N_V \exp\left(\frac{E_V - E_F}{k_0 T}\right)$$

价带有效状态密度

$$n_0 p_0 = n_i^2$$

三、杂质半导体电子载流子浓度

1、杂质能级上的电子和空穴

$$\text{①施主能级上的电子浓度 } n_D = N_D f_D(E) = \frac{N_D}{1 + \frac{1}{g_D} \exp\left(\frac{E_D - E_F}{k_0 T}\right)}$$

$$\text{②受主能级上的空穴浓度 } p_A = N_A f_A(E) = \frac{N_A}{1 + \frac{1}{g_A} \exp\left(\frac{E_F - E_A}{k_0 T}\right)}$$

$$\text{③电离施主浓度 } n_D^+ = N_D - n_D = \frac{N_D}{1 + g_D \exp\left(-\frac{E_D - E_F}{k_0 T}\right)}$$

$$\text{④电离受主浓度 } p_A^- = N_A - p_A = \frac{N_A}{1 + g_A \exp\left(-\frac{E_F - E_A}{k_0 T}\right)}$$

2、n 性半导体电子载流子浓度

①低温弱电离区

$$n_0 = \left(\frac{N_D N_C}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \exp \left(-\frac{E_C - E_D}{2k_0 T} \right)$$

$$E_F = \frac{E_C + E_D}{2} + \left(\frac{k_0 T}{2} \right) \ln \left(\frac{N_D}{2N_C} \right)$$

②中间电离区

③强电离区

$$E_F = E_C + k_0 T \ln \left(\frac{N_D}{N_C} \right)$$

全部电离 $n_0 = N_D$

④过渡区

$$n_0 = N_D + p_0$$

$$n_0 = n_i \exp \left(-\frac{E_i - E_F}{k_0 T} \right)$$

$$p_0 = n_i \exp \left(\frac{E_i - E_F}{k_0 T} \right)$$

$$E_F = E_i + k_0 T \arcsin \left(\frac{N_D}{2n_i} \right)$$

⑤高温本征激发区

$$p_0 = n_0 = n_i$$

3、简并化条件

$$\begin{cases} E_C - E_F > 2k_0 T & \text{非简并} \\ 0 < E_C - E_F \leq 2k_0 T & \text{弱简并} \\ E_C - E_F \leq 0 & \text{简并} \end{cases}$$

第四章 半导体的导电性

主要公式总结

电流密度 $J = \sigma E = nq\mu E$

电导率 $\sigma = nq\mu$

半导体电导率 $\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p$

n 型半导体电导率 $\sigma = nq\mu_n$

p 型半导体电导率 $\sigma = pq\mu_p$

本征半导体电导率 $\sigma_i = n_i q (\mu_n + \mu_p)$

$$\text{平均自由时间} \tau = \frac{1}{P}$$

$$\text{电子迁移率} \mu_n = \frac{q\tau_n}{m_n^*}$$

$$\text{空穴迁移率} \mu_p = \frac{q\tau_p}{m_p^*}$$

第五章 非平衡载流子

主要公式总结

一、准费米能级

$$n = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_{F_n}}{k_0 T}\right) = n_0 \exp\left(\frac{E_{F_n} - E_F}{k_0 T}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_{F_n} - E_i}{k_0 T}\right)$$

$$p = N_C \exp\left(-\frac{E_{F_p} - E_v}{k_0 T}\right) = p_0 \exp\left(\frac{E_F - E_{F_p}}{k_0 T}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_{F_p}}{k_0 T}\right)$$

$$np = n_i^2 \exp\left(\frac{E_{F_n} - E_{F_p}}{k_0 T}\right)$$

二、载流子的扩散

空穴的扩散电流密度

$$(J_p)_{\text{扩}} = -qD_p \frac{d \Delta p(x)}{dx}$$

电子的扩散电流密度

$$(J_n)_{\text{扩}} = qD_n \frac{d \Delta n(x)}{dx}$$

空穴的漂移电流密度

$$(J_p)_{\text{漂}} = qp\mu_p E$$

电子的漂移电流密度

$$(J_n)_{\text{漂}} = qn\mu_n E$$

电子的电流密度

$$J_n = (J_n)_{\text{漂}} + (J_n)_{\text{扩}}$$

空穴的电流密度

$$J_p = (J_p)_{\text{漂}} + (J_p)_{\text{扩}}$$

爱因斯坦关系

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{k_0 T}{q}$$

$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_0 T}{q}$$

由以上可推出

非均匀半导体中同时存在扩散，漂移运动时电流密度

$$J = q\mu_p \left(pE - \frac{k_0 T}{q} \frac{dp}{dx} \right) + q\mu_n \left(nE + \frac{k_0 T}{q} \frac{dn}{dx} \right)$$

连续性方程（扩散、漂移、复合产生）

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial E}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau} + g_p$$

第六章 pn 结

主要公式总结

1、费米能级随位置的变化和电流密度的关系

$$J_n = n\mu_n \frac{dE_F}{dx} \quad J_p = p\mu_p \frac{dE_F}{dx}$$

上两式表示，电流密度一定时，载流子浓度大的地方， E_F 随位置变化小，反之亦然。

2、pn 结接触电势差（证）

$$V_D = \frac{k_0 T}{q} \ln \left(\frac{N_D N_A}{n_i^2} \right)$$

3、 $x = x_n$ 处空穴扩散电流密度

$$J_p = \frac{qD_p p_{n0}}{L_p} \left[\exp \left(\frac{qV}{k_0 T} \right) - 1 \right]$$

$x = -x_p$ 处电子扩散电流密度

$$J_n = \frac{qD_n n_{p0}}{L_n} \left[\exp \left(\frac{qV}{k_0 T} \right) - 1 \right]$$

通过 pn 结总电流

$$J = J_n + J_p = \left(\frac{qD_n n_{p0}}{L_n} + \frac{qD_p p_{n0}}{L_p} \right) \left[\exp \left(\frac{qV}{k_0 T} \right) - 1 \right]$$

$$\text{令 } J_S = \frac{qD_n n_{p0}}{L_n} + \frac{qD_p p_{n0}}{L_p}$$

$$\text{则 } J = J_S \left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1 \right] \text{肖克莱方程式}$$

4、①平衡突变性势垒区中电场强度是 x 的线性函数，沿 x 负方向， n 区指向 P 区，在 $x=0$ 处电场最大

$$p^+n \text{ 结: } \varepsilon_m = \frac{-qD_D x_n}{\varepsilon_r \varepsilon_0}$$

$$n^+p \text{ 结: } \varepsilon_m = -\frac{qN_A x_p}{\varepsilon_r \varepsilon_0}$$

②突变结势垒宽度 x_D

$$\text{一般突变结: } X_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r \varepsilon_0}{q} \left(\frac{N_A + N_D}{N_A N_D} V_D \right)}$$

$$X_n = \sqrt{2 \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0}{q} \frac{N_A}{N_D (N_A + N_D)} V_D}$$

$$X_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r \varepsilon_0}{q} \frac{N_D}{N_A (N_A + N_D)} V_D}$$

$$p^+n \text{ 结: } X_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r \varepsilon_0 V_D}{q N_D}} = x_n, \quad x_p \approx 0$$

$$n^+p \text{ 结: } X_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r \varepsilon_0 V_D}{q N_A}} = x_p, \quad x_n \approx 0$$

注：当 pn 结上加有外加电压 V 时，将 V_D 变为 $V_D - V$ 即可

③突变性势垒电容

$$\text{单位面积势垒电容 } C'_T = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0}{X_D}$$

第七章 金半接触

主要公式总结

1. 金属和半导体的功函数。

$$W_m = E_0 - (E_F)_m$$

$$W_S = E_0 - (E_F)_S = E_0 - E_C + E_C - (E_F)_S = \chi + E_n$$

2. 接触电势差.

D 远大于原子间距

$$V_{ms} = \frac{W_s - W_m}{q}$$

接触电势差

D 减小直到可与原子间距比较 $V_{ms} + V_s = \frac{W_s - W_m}{q}$

表面势:半导体表面和内部的电势差

可忽略的极限情形 $V_s = \frac{W_s - W_m}{q}$

半导体一边的势垒高度

$$qV_D = -qV_s = W_m - W_s$$

金属一边的势垒高度

$$q\phi_{ns} = qV_D + E_n = -qV_s + E_n = W_m - W_s + E_n = W_m - \chi$$

第八章 半导体表面与 MIS 结构

主要公式总结

1、表面空间电荷层（P 型半导体）

①多子堆积状态（金属接负）

表面电场强度 $E_s = \frac{-\sqrt{2}k_0T}{qL_D} \exp\left(\frac{-qV_s}{2k_0T}\right)$

表面电荷密度 $Q_s = \frac{\sqrt{2}\epsilon_r\epsilon_0k_0T}{qL_D} \exp\left(-\frac{qV_s}{2k_0T}\right)$

空间电荷电容 $C_s = \frac{\epsilon_{rs}\epsilon_0}{\sqrt{2}L_D} \exp\left(-\frac{qV_s}{2k_0T}\right)$

②平带状态（外加电压 $V_G = 0, V_s = 0$ ）

$$E_s = 0$$

$$Q_s = 0$$

$$C_{FBS} = \frac{\epsilon_{rs}\epsilon_0}{L_D}$$

③多子耗尽状态（金属接正）

$$E_s = \frac{\sqrt{2}}{L_D} \left(\frac{k_0T}{q}\right)^{\frac{1}{2}} (V_s)^{\frac{1}{2}}$$

$$Q_s = \frac{-\sqrt{2}\epsilon_{rs}\epsilon_0}{L_D} \left(\frac{k_0T}{q}\right)^{\frac{1}{2}} (V_s)^{\frac{1}{2}} = -qN_A x_d$$

$$C_S = \left(\frac{N_A q \varepsilon_{rs} \varepsilon_0}{2V_S} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\varepsilon_{rs} \varepsilon_0}{x_d}$$

④反型状态（金属接正且 E_i 下降到 E_F 以下）

$$qV_B = E_i - E_F$$

$V_S \geq 2V_B$ 为强反型的条件，当 $V_S = 2V_B$ 时， $V_G = V_T$

$$V_B = \frac{k_0 T}{q} \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right)$$

临界强反型时

$$E_S = \frac{\sqrt{2} k_0 T}{q L_D} \left(\frac{q V_S}{k_0 T} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$Q_S = -(4 \varepsilon_{rs} \varepsilon_0 q N_A V_B)^{\frac{1}{2}}$$

V_S 比 $2V_B$ 大很多时

$$E_S = \left(n_s \frac{2 k_0 T}{\varepsilon_{rs} \varepsilon_0} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$Q_S = -(2 k_0 T \varepsilon_{rs} \varepsilon_0 n_s)^{\frac{1}{2}}$$

$$C_S = \frac{\varepsilon_{rs} \varepsilon_0}{\sqrt{2} L_D} \left(\frac{n_s}{p_0} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{耗尽层宽度极大值 } x_{dm} = \left(\frac{4 \varepsilon_{rs} \varepsilon_0 V_B}{q N_A} \right)^{\frac{1}{2}}$$

2、MIS 结构的 C-V 特性.

外加电压 $V_G = -\frac{Q_S}{C_0} + V_S$ 其中 $C_0 = \frac{\varepsilon_{rs} \varepsilon_0}{d_0}$ 为绝缘层的单位面积电容

MIS 结构电容 $C = \frac{1}{\frac{1}{C_0} + \frac{1}{C_S}}$ （相当于绝缘层电容与半导体空间电荷层电容的串联）

平带时($V_G = 0$)，对理想 MIS， $V_S = 0$

$$\frac{(C)_{V_S=0}}{C_0} = \frac{C_{FB}}{C_0} = \frac{1}{1 + \frac{\varepsilon_{r0}}{\varepsilon_{rs}} \left(\frac{\varepsilon_{rs} \varepsilon_0 k_0 T}{q^2 N_A d_0^2} \right)^{\frac{1}{2}}}$$

3、①金属与半导体功函数对 MIS 结构 $C - V$ 特效的影响

使 C-V 特性曲线沿电压轴平移，平移量

$$V_{ms} = \frac{W_s - W_m}{q}$$

为恢复平带状态所需加平带电压 $V_{FB} = -V_{ms} = \frac{W_m - W_s}{q}$

②绝缘层中电荷对 MIS 结构 C-V 特性影响

同样使曲线平移

为抵消影响所需平带电压 $V_{FB} = -\frac{1}{c_0} \int_0^{d_0} \frac{x\rho(x)}{d_0} dx$