


??  
NOTE

1. B2ND FFL = EL+9000  
B1ST FFL = EL+4800
- 1ST FFL = EL+0 (FH+6,10)
- 2ND FFL = EL+4500
- 3RD FFL = EL+9000
- 4TH FFL = EL+19000
- ROOF SFL = EL+29000
- PH ROOF SFL = EL+33000 (계단탑)
2. 양양 (4°C~)
- 양양 (C급) : -0.~4°C
- 냉방8월 냉동 (8월급) : -25~0°C
- 냉동 (C급) : -35~-25°C
- 냉동 (S급) : -55°C
3. 간송 병화문 ●
4. 스크린 병화서문 (●)
5. 설비관련 개구부는 설비담당자와 위치 및 크기를 협의하여 공사감독자의 승인을 득한 후 시공할 것
6. 인터리퍼 부식 시 즉시 시제 교체, 전열성, 문, 계단 난간 등의 관계법적 적접성 및 구조안전성을 확보토록 확인하여 공사감독자의 승인을 득한 후 시공할 것
7. 피난 계단 출입구 및 계단실 내에 재질자의 결함한 대피루도 및 소반등의 인명구조 장치를 위한 피난 정보 표시판(엑스그림)을 설치할 것

NO	DATE	REVISION DESCRIPTION	BY	APP	CHKD
△					
△					
△					



APPROVED	DATE
ARCHITECT	
CHECKED	
DRAWN	
SCALE	
A3	1/ 300 1/ 600
	2022.06.

**DRAWING TITLE**  
**(???)**

(222)

제4차 5개년 계획

DRAWING NO. A — 200 — 07  
(????)

DNM  
(???)

