

CR ó Folio:

RT-0426-2017

Sitio:

WALMART CEDIS GDL

Proyecto:

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

Empresa Contratista:

A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV

FECHA: 25/07/2017

DIRECCIÓN:
CARRETERA EL SALTO 420 LA ALAMEDA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
JALISCO



SITIO




CAJERO A DESMONTAR



CALAS




CALAS



VOLTAJES



VOLTAJES



VOLTAJES



MOVIMIENTO CAJERO



MOVIMIENTO CAJERO



MOVIMIENTO CAJERO



COLOCACION DE BASTIDOR



COLOCACIÓN BASTIDOR



COLOCACIÓN BASTIDOR



COLOCACIÓN BASTIDOR



COLOCACIÓN BASTIDOR



COLOCACIÓN ATM EN BASTIDOR



COLOCACIÓN ATM EN BASTIDOR



COLOCACIÓN ATM EN BASTIDOR



CONEXIÓN DE ATM



CONEXIÓN DE ATM



COLOCACIÓN DE CARCASA



COLOCACIÓN DE CARCASA



COLOCACIÓN DE CARCASA



COLOCACIÓN DE CARCASA

RT-0426-2017, WALMART CEDIS GDL - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

- 1.- FECHA DE VISITA: 25/07/2017
 2.- ENCARGADO DEL SIITIO: JACOBO CANUL
 3.- HORARIO DE ATENCION:
 4.- RESTRICCION DE ACCESO: NO
 5.- AIRE ACONDICIONADO: SI
 6.- CARCASA: SI
 7.- UPS/SUPRESOR DE PICOS:
 8.- SEÑALIZACIÓN INTERIOR: SI
 9.- SEÑALIZACIÓN EXTERIOR: NO
 10.- CANALIZACION DE DATOS: NO
 11.- CANALIZACION DE SEGURIDAD:
 12.- PRUEBA DE CALA DE FIRME: 15
 13.- TIPO DE PISO: CONCRETO PULIDO

OBSERVACIONES:

SUSTITUCIÓN. SE REALIZÓ ANCLAJE DE ATM

COMENTARIOS

BBVA Bancomer

Reporte Visita Previa Cajeros Automáticos Inmuebles Occidente

Reporte Visita Previa

Reporte de VISITA PREVIA realizado el día 25-07-17 al sitio Walmart cedis ubicado en Carretera al salto # 480
 proyecto a realizar: Cajero

1.- FECHA DE VISITA: 25 de Julio 2017
 2.- ENCARGADO DE SITIO: Jacobo Canul
 3.- HORARIO DE ATENCIÓN:
 4.- RESTRICCIONES DE ACCESO:
 5.- UBICACIÓN DEL CAJERO: dentro del cedis
 6.- RUTA DE ACCESO: Por salida Principal y mano derecha
 7.- LECTURA DE CORRIENTE NORMAL: PT 119.8
 8.- LECTURA DE CORRIENTE REGULADA: PT 119.8
 9.- TABLERO ELÉCTRICO:
 10.- VOZ Y DATOS: no
 11.- INSTALACIONES DE UPS/SCP/REGULADOR:
 12.- ADECUACIONES: si
 13.- TIENE O REQUIERE AA: si
 14.- TIENE O REQUIERE CARCASA: si
 15.- SEÑALIZACIÓN INTERIOR: si
 16.- SEÑALIZACIÓN EXTERIOR: no
 17.- CANALIZACIÓN DE VOZ/DATOS:
 18.- PRUEBA DE FIRME Y/O LOSA DE ENTREPISO: 15 cm Entre Pise
 19.- RESULTADO DE LA VISITA/ OBSERVACIONES/ COMENTARIOS: quedo anclado falta Configuración

EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE: Jacobo Canul
 PUESTO: jefe de mantenimiento
 FIRMA: [Firma]

SELLO

INMUEBLES:
 Actitud, Eficiencia y Calidad a tu Servicio

Versión 0

pagina 1 de 1

VISITA PREVIA