



**A&R** construcciones

## REPORTE FOTOGRÁFICO

Dirección de Administración de  
InmueblesGestión de Calidad  
InmueblesSubdirección de Inmovilizado

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	02 - CASA ALFONSO CARRILLO	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	RAYO DEL SUR 5269 EL COLLI CTM ZAPOPAN JALISCO	LOTE	1 DE 4

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
IHS-001	NA	SUPRESION DE FUGA EN TUBERIA PVC DE DRENAJE, INCLUYE SONDEO, DESMONTAJE DE PIEZAS DAÑADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y REFACCIONES, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

### FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



**A&R** construcciones

## REPORTE FOTOGRÁFICO

Dirección de Administración de  
InmueblesGestión de Calidad  
InmueblesSubdirección de Inmovilizado

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	02 - CASA ALFONSO CARRILLO	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	RAYO DEL SUR 5269 EL COLLI CTM ZAPOPAN JALISCO	M2	2 DE 4

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
DEM-001	NA	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO Y EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES PARA ALOJAR REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 HASTA 1.00M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO Y HASTA EL ÁREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

### FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



**A&R** construcciones

## REPORTE FOTOGRÁFICO

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	02 - CASA ALFONSO CARRILLO	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	RAYO DEL SUR 5269 EL COLLI CTM ZAPOPAN JALISCO	M2	3 DE 4

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
DEM-001	NA	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO Y EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES PARA ALOJAR REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 HASTA 1.00M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO Y HASTA EL ÁREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

FOTOS


ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



**A&R** construcciones

## REPORTE FOTOGRÁFICO

Dirección de Administración de  
InmueblesGestión de Calidad  
InmueblesSubdirección de Inmovilizado

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	02 - CASA ALFONSO CARRILLO	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	RAYO DEL SUR 5269 EL COLLI CTM ZAPOPAN JALISCO	M2	4 DE 4

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
RES-001	NA	APLICACIÓN DE RESANES EN RANURA DE MURO, INCLUYE REPELLADO, Y ACABADO FINAL SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

FOTOS


ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ