
Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/06/28 13:43:44

Síntoma: PAREDES/MUROS MMADEC/C-03

Prioridad: 2.Urgente<= 168 H

Siniestro: NO

Motivo de la Orden: PM3 CONSERVACIÓN

Descripción de la Orden: USUARIO REQUIERE LA COLOCACIÓN DE UN ACRILICO EN ÁREA DE CAJAS,COMENTA SE CAYO, REQUIERE ATENCIÓN 33361048714 EXT 30 CR 1060

Usuario Notificador: M725226

Teléfono: 33361048714

Ubicación Técnica: MX11000552-10-06 ADECENT . /CONSERVACI

Planta: PLANTA BAJA

Oficina: 1060

CECO: MX11001060 JUAREZ

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Av. Juárez 681 y 685, 44100 GUADALAJARA (Jalisco)

Usuario: M907011

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa de Control de reportes fue: EXCELENTE

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: -

La atención y actitud del servicio recibidas por el personal técnico fue: -

La solución a su problema fue: -

¿Cómo considera la capacidad del personal?: -

Nombre del Operario: Edgar no es meza

Fecha de Atención: 2017/07/07 14:33:22

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Se coló acrílico por motivo de caída

Mano de Obra: Se pego acrílico a placa metálica del mismo con cinta doble cara y cilicon para un mejor agarre

Materiales: Cilicon cinta doble cara y desarmados de cruz

Imagen Adjunta 1




Imagen Adjunta 2

