

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|--|--|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 1052 - CINCO DE FEBRERO | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | CALZADA 5 DE FEBRERO No. 555 -- SECTOR REFORMA JALISCO | PZA | 1 DE 3 |
| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO | |
| L-62 | CERRAJERIA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BISAGRAS (2) BISAGRAS DE PROYECCIÓN (BIDIMENSIONAL 175 GRADOS) PARA PUERTAS DE MOBILIARIO NUEVO Y/O ARMARIOS DE ORIGEN AMANECER. INCLUYE: DESMONTE DE PUERTAS Y BISAGRAS DANADAS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, LIMPIEZA, TRASLADOS HASTA LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO. | |

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|--|--|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 1052 - CINCO DE FEBRERO | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | CALZADA 5 DE FEBRERO No. 555 -- SECTOR REFORMA JALISCO | SERV | 2 DE 3 |
| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO | |
| L-29 | CERRAJERIA | AJUSTE DE PUERTA DE CREDENZA, ARCHIVERO, MAP O MUEBLE DE MADERA. INCLUYE DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE PUERTA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | |

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ


AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|--|----------|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 1052 - CINCO DE FEBRERO | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | CALZADA 5 DE FEBRERO No. 555 -- SECTOR REFORMA JALISCO | SERV | 3 DE 3 |

| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO |
|-------|------------|--|
| L-29 | CERRAJERIA | AJUSTE DE PUERTA DE CREDENZA, ARCHIVERO, MAP O MUEBLE DE MADERA. INCLUYE DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE PUERTA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. |

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ
