

CR ó Folio: **D932066**

Sitio:

HELLA AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C

Proyecto:

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

Empresa Contratista:

A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV

FECHA: 08/08/2017

DIRECCIÓN:

CRTA AL CASTILLO KM 10.5 EL SALTO CENTRO EL SALTO JALISCO



LIMPIEZA DE AJERO




IMAGEN VIEJA CAJERO



LIMPIEZA DE AJERO



LIMPIEZA DE AJERO




IMGT-5-TD29-122LIMPIEZA DE AJERO




LIMPIEZA DE AJERO




TOMA DE VOLTAJES




TOMA DE VOLTAJES




TOMA DE VOLTAJES



TOMA DE VOLTAJES



TOMA DE VOLTAJES



TOMA DE VOLTAJES



LIMPIEZA Y REVISIÓN DE CARCASA



LIMPIEZA Y REVISIÓN DE CARCASA



LIMPIEZA Y REVISIÓN DE CARCASA



LIMPIEZA DEL AREA



ANCLAJE CON PLACA



ANCLAJE CON PLACA



REVISION UPS



REVISION UPS



REVISION UPS



REVISION UPS



IMGT-5-TD34-141




REPARACIÓN LUZ DE CARCASA



REPARACIÓN LUZ DE CARCASA



REPARACIÓN LUZ DE CARCASA



REPARACIÓN LUZ DE CARCASA

D932066, HELLA AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V. - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

- 1.- FECHA DE VISITA: 07/08/2017
 2.- ENCARGADO DEL SIITIO:
 3.- HORARIO DE ATENCION: 12:00
 4.- RESTRICCIÓN DE ACCESO: NO
 5.- AIRE ACONDICIONADO: NO
 6.- CARCASA: SI
 7.- UPS/SUPRESOR DE PICOS: SI
 8.- SEÑALIZACIÓN INTERIOR: SI
 9.- SEÑALIZACIÓN EXTERIOR: NO
 10.- CANALIZACION DE DATOS: SI
 11.- CANALIZACION DE SEGURIDAD:
 12.- PRUEBA DE CALA DE FIRME:
 13.- TIPO DE PISO: CERAMICO

OBSERVACIONES:

ATM IMAGEN ANTERIOR DOTACIÓN FRONTAL, CHAPAS EN BUEN ESTADO
 CARCASA IMAGEN ANTERIOR, EN BUENAS CONDICIONES
 CALCOMANIAS EN BUEN ESTADO
 ANCLAJE CON PLACA
 SE REPARÓ LUZ DE LETRERO DE CARCASA

COMENTARIOS

Reporte Visita Previa: Cajeros Automáticos
Inmuebles Occidente

BBVA Bancomer

Reporte Visita Previa

Reporte de VISITA PREVIA realizada el día 7-08-2017 al sitio HELLA Automotivo ubicado en Carretera al Castillo Km 10.5.
EL Salto proyecto a realizar

1.- FECHA DE VISITA: 7 Agosto 2017
 2.- ENCARGADO DE SIITIO:
 3.- HORARIO DE ATENCION:
 4.- RESTRICCIÓN DE ACCESO:
 5.- UBICACIÓN DEL CAJERO:
 6.- RUTA DE ACCESO: En el Camionador
Entrada Principal al Fondo a la derecha
 7.- LECTURA DE CORRIENTE NORMAL: FN FT NT
 8.- LECTURA DE CORRIENTE REGULADA: FN FT NT
 9.- TABLERO ELECTRICO: SI
 10.- VOZ Y DATOS: SI
 11.- INSTALACIONES DE UPS/ SDP/REGULADOR: SI
 12.- ADECUACIONES: SI
 13.- TIENE O REQUIERE AAI: No Tiene
 14.- TIENE O REQUIERE CARCASA: Tiene
 15.- SEÑALIZACIÓN INTERIOR: SI
 16.- SEÑALIZACIÓN EXTERIOR: NO
 17.- CANALIZACION DE VOZ/DATOS: SI
 18.- PRUEBA DE FIRME Y/O LOSA DE ENTREPISO:
 19.- RESULTADO DE LA VISITA/ OBSERVACIONES/ COMENTARIOS:

Carcasa Imagen Vieja en Buena Condicion
Calcomanias en Buen estado Anclaje con Placa
Chapa Funciona No cuenta con AA dotacion de lantera
La Luz de letrero de Carcasa No Funciona

EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO (CÓDIGO APTONE)

NOMBRE: HELLA AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V.
 PUESTO: Seguridad
 FIRMA: [Firma]

SALIDA
 07 AGO 2017
 14:12
VIGILANCIA

INMUEBLES:
Actitud, Eficiencia y Calidad a tu Servicio

Versión 0

Página 1 de 1

VISITA PREVIA