

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|--|--|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 319 - ZITACUARO EMILIO GARCIA | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | EMILIO GARCIA SUR No. 23 -- CENTRO MICHOACAN | M2 | 1 DE 4 |
| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO | |
| C04-14 | ACABADOS | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO. | |

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|--|--|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 319 - ZITACUARO EMILIO GARCIA | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | EMILIO GARCIA SUR No. 23 -- CENTRO MICHOACAN | M2 | 2 DE 4 |
| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO | |
| C04-14 | ACABADOS | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL. EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO. | |

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|--|----------|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 319 - ZITACUARO EMILIO GARCIA | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | EMILIO GARCIA SUR No. 23 -- CENTRO MICHOACAN | M2 | 3 DE 4 |

| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO |
|--------|----------|--|
| C04-14 | ACABADOS | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO. |

FOTOS

A photograph showing the exterior of a BBVA Bancomer branch. The building has a blue and white facade with large glass windows. Several people are standing outside, and a motorcycle is parked on the sidewalk.

A photograph showing a close-up of a white wall, likely part of the building's exterior. The wall appears to be made of plaster or concrete and is surrounded by a paved area.

A photograph showing a close-up of a window and the adjacent white wall. A blue bucket and other items are visible inside the window.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|--|----------|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 319 - ZITACUARO EMILIO GARCIA | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | EMILIO GARCIA SUR No. 23 -- CENTRO MICHOACAN | M2 | 4 DE 4 |

| | | |
|--------|----------|--|
| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO |
| C04-14 | ACABADOS | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO. |

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ