

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1052 - CINCO DE FEBRERO	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	CALZADA 5 DE FEBRERO No. 555 -- SECTOR REFORMA JALISCO	M2	1 DE 2

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
E04-06	CARPINTERÍA	LACA AUTOMOTIVA (SAYER LACK), INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO, RESANADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJOS Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	14.000	14.000			
TOTAL:							14.000	M2			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1052 - CINCO DE FEBRERO	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	CALZADA 5 DE FEBRERO No. 555 -- SECTOR REFORMA JALISCO	KM	2 DE 2

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
N-06	MANIOBRAS E IZAJES	FLETE DE MOBILIARIO, ESTACIONES DE TRABAJO, MAMPARAS, SEÑALAMIENTOS, ETC. CONSIDERANDO CARGA Y DESCARGA A PIE DE CAMION; INCLUYE, CASETAS, GASOLINA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, PROTECCION DE LAS AREAS ADYACENTES, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	48.989	48.989			
							TOTAL:	48.989	KM		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ