

Reporte Visita Previa

Reporte de VISITA PREVIA realizada el día 29 JUN 17 al sitio PRESIDENCIA ubicado en ATENGO JAL.
proyecto a realizar _____

1.- FECHA DE VISITA:

2.- ENCARGADO DEL SITIO

3.- HORARIO DE ATENCIÓN:

4.- RESTRICCIONES DE ACCESO:

5.- UBICACIÓN DEL CAJERO:

6.- RUTA DE ACCESO:

7.- LECTURA DE CORRIENTE NORMAL:

8.- LECTURA DE CORRIENTE REGULADA:

9.- TABLERO ELECTRICO:

10.- VOZ Y DATOS:

11.- INSTALACIONES DE UPS/ SDP/REGULADOR:

12.- ADECUACIONES:

13.- TIENE O REQUIERE AA:

14.- TIENE O REQUIERE CARCASA:

15.- SEÑALIZACION INTERIOR:

16.- SEÑALIZACION EXTERIOR:

17.- CANALIZACION DE VOZ/DATOS:

18.- PRUEBA DE FIRME Y/O LOSA DE ENTREPISO:

19.- RESULTADO DE LA VISITA/ OBSERVACIONES/ COMENTARIOS:

Se llegó a sitio se observa carcasa es necesario realizarle
mtto. Así mismo se observa humedad en cemento y grietas.
Necesario pintar muros a mano, piso y techo.
Al llegar a sitio no se observa señalización de ATM así como
señalética de ingreso en equipos.
Al realizar cables para prueba de bxc da resultado de 7cm.,
pero se cuenta con placa de 1/2".

EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE:

PUESTO:

FIRMA:

SELLO