

Estado Final

INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS BIOMETRICOS

Estado Final

BBVA Bancomer

FM5 - 027 Mantenimiento Correctivo de Conservación

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES
SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO A SUICURSALES

A&R construcciones

CONSERVACION: GUANAJUATO NEJAYOTE CENTRO RESPONSABLE: 0273 FECHA: 15/05/2017

PERSONA QUE REPORTA: DOMICILIO REPORTE N°: 0273
PERSONA QUE RECIBE REPORTE: 0273 TELEFONO: 0273
FECHA DE ORDEN: 15/05 HORA DE ORDEN: 15:00
HORA DE LLEGADA: 15:00 HORA DE SALIDA: 15:00

TIPO DE SERVICIO: INMUEBLE NO INMUEBLE

PROBLEMA REPORTADO Y COMENTARIOS: NO INTRINSECA ENCHUFAS EN AREA DE CANTINA (C. 10)

MATERIAL EMPLEADO EN LA REPARACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CONCEPTO
1	PA	PAQUETE DE CABLES	
1	PA	PAQUETE DE CABLES	

RESPONSABLE DE LA EMPRESA: DOMICILIO COORDINADOR INMUEBLES BBVA: 0273

EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO

1.- La Reporte con la que se atiende la solicitud por la mesa de Control de Operación (C.O.)
2.- La Disponibilidad asignada por el personal técnico.
3.- La Atención y Actitud de Servicio recibida por el personal técnico.
4.- La Satisfacción o no Problema Resuelto.
5.- ¿Cómo califico la Capacidad Técnica del personal?

BBVA Bancomer

Versión 9

Pág. 1 de 1

BBVA Bancomer

FM5-027

Formato de validación, trabajos menores

CL: 0273 Sucursal: GUANAJUATO NEJAYOTE Fecha: 15/05/2017
Monto Total (sin IVA): 0.00 No Ticket / DDC


Acciones realizadas: NO INTRINSECA ENCHUFAS EN AREA DE CANTINA

Material con "V" dentro correspondiente

Sistema Eléctrico	Iluminación y Escaleras	Compuertas y Cercos
Sistema de Ventilación	Refrigeración	Seguridad
Sistema de Agua Caliente	Acústico y Aislamiento	Exterminación
Sistema de Agua Fría	Defensas de Entrada / Salida	Plataforma
Sistema de Agua Fría	Plataforma	Plataforma

Validación del trabajo: 15/05/2017
Observaciones: 0273

Firma Subdirector Regional: 0273
Firma Director DAR: 0273



Estado Final

