
Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/07/17 11:50:06

Síntoma: PUERTAS INTERIORES MMCER/CA-02

Prioridad: 3.Ordinaria <= 144H

Siniestro: NO

Motivo de la Orden: PU2 PUERTA COLGADA

Descripción de la Orden: REPARACION DE PUERTA DE ACCESO AL BAÑO ESTA COLGADA Y NO SE PUEDE ABRIR
REPORTA NORMA ANGELICA MORENO AGUILAR

Usuario Notificador: XMD7605

Teléfono: 5555555555

Ubicación Técnica: MX11001601-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Oficina: 5627

CECO: MX11005627 CAMPESTRE

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Camelinas Esq.Lluvia Y Nube S/N, 58297 MORELIA (Michoacán)

Usuario: M213323

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa de Control de reportes fue: EXCELENTE

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: EXCELENTE

La atención y actitud del servicio recibidas por el personal técnico fue: EXCELENTE

La solución a su problema fue: EXCELENTE

¿Cómo considera la capacidad del personal?: EXCELENTE

Nombre del Operario: Gerardo Silva valdez

Fecha de Atención: 2017/07/20 13:03:09

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Colocación de puertas en área de baños se encontraban caídas

Mano de Obra: Taladros y desarmadores y brocas

Materiales: Taquetes tornillos y silicon

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

