



SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A INMUEBLE



A&R construcciones

CONSERVACION	CENTRO RESPONSABLE	FECHA
GUADALAJARA		11 sep 17

PERSONA QUE REPORTA: RAMIRO	REPORTA N°
DOMICILIO: AVILA CAMACHO	TELEFONO:
PERSONA QUE RECIBE REPORTE: ADRIANA	HORA DE ORIGEN:
FECHA DE ORIGEN:	HORA DE LLEGADA:
	HORA DE SALIDA: 15:20 PM

TIPO DE SERVICIO	
INMUEBLE	MOBILIARIO
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

PROBLEMA REPORTADO Y COMENTARIOS
INSTALACION DE LOMA DESDE LA AZOTEA HACIA EL PRIMER PISO DE 8mts X 4mts APROX.

MATERIAL EMPLEADO EN LA REPARACION		
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
19	MTS	DE ALAMBRE GALVANIZADO N. 18

RESPONSABLE DE LA EMPRESA
Nombre: ANDRES RAMIREZ HDZ
Firma: ANDRES RAMIREZ HDZ

EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO					
Nombre: Jose Lopez Leon Firma: Sello:	1.- La Rapidez con la que se atendió su solicitud por la Mesa de Control de Reportes fue:	Excelente	Bueno	Regular	Malo
	2.- La Disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:				
	3.- La Atención y Actitud de Servicio recibida por el personal técnico fue:				
	4.- La Solución a su Problema fue:				
	5.- ¿Cómo considera la Capacidad técnica del personal?				
OBSERVACIONES Y QUEJAS:					