

Bancomer



DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES
SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO A SUCURSALES

A&R construcción

CONSERVACION

CENTRO RESPONSABLE

FECHA

SANTIAGO

1219

23 MAYO 2017

PERSONA QUE REPORTA:

REPORTE N° 4037 8914

DOMICILIO: AV. HORECOS NORTE #1790 SANTIAGO

TELEFONO: 44 33 17 0227

PERSONA QUE RECIBE REPORTE: JOEL BOLANOS

HORA DE ORIGEN:

HORA DE LLEGADA: 3:40

FECHA DE ORIGEN:

HORA DE SALIDA: 5:50

TIPO DE SERVICIO

INMUEBLE

MOBILIARIO

PROBLEMA REPORTADO Y COMENTARIOS

USUARIO SOLICITA EL DUPLICADO DE LLAVES Y DOS CHAPAS DE HAP.

MATERIAL EMPLEADO EN LA REPARACION

CANTIDAD UNIDAD CONCEPTO

2 PZAS LLAVES

2 PZAS CHAPAS PARA HAP.

RESPONSABLE DE LA EMPRESA

COORDINADOR INMUEBLES BANCOMER

Nombre: JOSE TOMAS MONTAÑA LOPEZ

Firma:

EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO

		Excelente	Bueno	Regular
Nombre: Filbert Montaña López	1.- La Rapidez con la que se atendió su solicitud por la Mesa de Control de Reportes fue:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Firma: [Firma]	2.- La Disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sello: Bancomer Suc. Santiago	3.- La Atención y Actitud de Servicio recibida por el personal técnico fue:	<input checked="" type="checkbox"/>		
24 MAY	4.- La Solución a su Problema fue:	<input checked="" type="checkbox"/>		
RECIBIDO PARA DEPÓSITO DE PAGO ESTE DOCUMENTO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 20 L.G.T.O.C.	5.- ¿Cómo considera la Capacidad técnica del personal?	<input checked="" type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES Y QUEJAS:

INMUEBLES; Actitud, Eficiencia y Calidad a tu Servicio

Versión 0

Página