



BBVA Bancomer

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES
SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO A SUCURSALES

A&R construcciones

CONSERVACION	SUC. Suarez
--------------	-------------

CENTRO RESPONSABLE	1060
--------------------	------

FECHA	19-May-2017
-------	-------------

PERSONA QUE REPORTA:	REPORTE N° 40376102
DOMICILIO:	
PERSONA QUE RECIBE REPORTE:	JAVIER
HORA DE ORIGEN:	
HORA DE LLEGADA:	9:50
HORA DE SALIDA:	10:30

TIPO DE SERVICIO	
INMUEBLE	
MOBILIARIO	

PROBLEMA REPORTADO Y COMENTARIOS	SE CAMBIO LA CHAPA DE LA PUERTA DE ACESO PERSONAL
----------------------------------	---

MATERIAL EMPLEADO EN LA REPARACION	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
	1		CHAPA PARA PUERTA

RESPONSABLE DE LA EMPRESA	Nombre: E. De Mesa Barajas
COORDINADOR INMUEBLES BANCOMER	

EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO				
1.- La Rapidez con la que se atendió su solicitud por la Mesa de Control de Reportes fue:	Excelente	Bueno	Regular	Malo
2.- La Disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:				
3.- La Atención y Actitud de Servicio recibida por el personal técnico fue:				
4.- La Solución a su Problema fue:				
5.- ¿Cómo considera la Capacidad técnica del personal?				

Formato de validación, trabajos menores

CR:

Sucursal:

JUAREZ

Fecha:

19-5-2017

No. Ticket / ODC

Acciones realizadas

Descripción breve:

SE CAMBIO CHAPA DE PUERTA DE ACCESO PERSONAL

Marcar con "x" donde corresponda

Sistema Eléctrico

Sistema Hidrosanitario

Aire Acondicionado

UPS / Baterías

Plantas de Emergencia

Elevadores y Escaleras

Mobiliario

Acabados y Albañilerías

Señalización Interna / Externa

Pinturas

Cerrajería y Cancelería

Limpeza

Impermeabilización

Estacionamientos

Pisos / Muros

Validación del servicio

1060-C2

BBVA Bancomer -12

Suc Guadalupe-Juarez

Caja 2

19-5-2017

REQUISITOS PARA DEPÓSITO

PAGO ESTE DOCUMENTO DE

ACUERDO Y SELLO DEL MONITOR

1060-C2

1060-C2

Firma Subdirector Regional

Firma Director DAR

Firma Proveedor