

CR ó Folio: **D932062**

Sitio: **SEPAL VALLARTA**

Proyecto: **RENOVACIÓN TECNOLÓGICA**


Empresa Contratista: **A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV**

FECHA: 08/08/2017

DIRECCIÓN:
AV FRANCISCO VILLA 154 LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA
JALISCO



LIMPIEZA DE CAJERO



LIMPIEZA DE CAJERO



LIMPIEZA DE CAJERO



LIMPIEZA EN AREA DE DOTACION



CALCOMANIAS DAÑADAS



LIMPIEZA DE CAJERO



REVISION DE VOLTAJES



REVISION ELECTRICA



REVISION DE VOLTAJES



REVISION DE VOLTAJES



REVISION DE VOLTAJES



REVISION DE VOLTAJES



REVISIÓN Y MTTO AA



REVISIÓN Y MTTO AA



REVISIÓN Y MTTO AA




REVISIÓN Y MTTO AA



REVISIÓN Y MTTO AA



REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS



REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS



REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS



REVISIÓN UPS



PINTURA EN MUROS



PINTURA EN MUROS



PINTURA EN MUROS

D932062, SEPAL VALLARTA - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

- 1.- FECHA DE VISITA: 03/08/2017
 2.- ENCARGADO DEL SIITIO:
 3.- HORARIO DE ATENCION: 10:00
 4.- RESTRICCIÓN DE ACCESO: NO
 5.- AIRE ACONDICIONADO: SI
 6.- CARCASA: NO
 7.- UPS/SUPRESOR DE PICOS: SI
 8.- SEÑALIZACIÓN INTERIOR: SI
 9.- SEÑALIZACIÓN EXTERIOR: SI
 10.- CANALIZACIÓN DE DATOS: SI
 11.- CANALIZACIÓN DE SEGURIDAD:
 12.- PRUEBA DE CALA DE FIRME:
 13.- TIPO DE PISO: CERAMICO

OBSERVACIONES:

SE REALIZAO MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A ATM
 FALTA CALCOMANIAS (BBVA BANCOMER, COMPROBANTES)
 ATM NUEVO DE DOTACIÓN TRASERA.
 ANCLAJE DIRECTO A FIRME, NO TIENE PLACA, NI BASTIDOR
 UPS EN FUNCIONAMIENTO
 SE CAMBIA FOCO Y PINTAN MUROS

COMENTARIOS

Reporte Visita Previa Cajeros Automáticos
Inmuebles Occidente

BBVA Bancomer

Reporte Visita Previa

Reporte de VISITA PREVIA realizada el día 3/08/17 al sitio Scapal Vallarta ubicado en Fco. Villa 1821
 proyecto a realizar Calera

1.- FECHA DE VISITA: 3/08/17
 2.- ENCARGADO DE SITIO: 10 am
 3.- HORARIO DE ATENCIÓN: NO ESTU necesito para yegoso a site
 4.- RESTRICCIONES DE ACCESO: en la esquina, aun lado de Scapal
 5.- UBICACIÓN DEL CAJERO: directo por la calle
 6.- RUTA DE ACCESO: FI 128.2 FN 128.6 NT00.1
 7.- LECTURA DE CORRIENTE NORMAL: FI 128.2 FN 128.6 NT00.1
 8.- LECTURA DE CORRIENTE REGULADA: FI 128.2 FN 128.6 NT00.1
 9.- TABLERO ELÉCTRICO: SI
 10.- VOZ Y DATOS: SI
 11.- INSTALACIONES DE UPS/ SUPRESOR DE PICOS: SI
 12.- ADECUACIONES: SI
 13.- TIENE O REQUIERE AAA: SI
 14.- TIENE O REQUIERE CARCASA: SI
 15.- SEÑALIZACIÓN INTERIOR: SI
 16.- SEÑALIZACIÓN EXTERIOR: SI
 17.- CANALIZACIÓN DE VOZ/DATOS: SI
 18.- PRUEBA DE FIRME Y/O LOSA DE ENTREPISO:
 19.- RESULTADO DE LA VISITA/ OBSERVACIONES/ COMENTARIOS:
Se Realiza limpieza al ATM
Se cambian las calcomanias de BBVA Bancomer le falta
la calcomania de comprobantes el ATM no tiene tapa trasera
el ATM esta anclado al piso no tiene placa el UPS esta funcionando
Se cambia foco y se pinta muro

EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO (CHANDO APT.QUE):
 NOMBRE: no ubo quien firmara
 PUESTO:
 FIRMA:
 SELLO

INMUEBLES:
 Actitud, Eficiencia y Calidad a tu Servicio Versión 0 página 1 de 1

VISITA PREVIA