

REPORTE FOTOGRÁFICO

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1068 - TONALA LOMA DORADA	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	PASEO LOMA SUR No. 7772 LOMA DORADA JALISCO	SERV	1 DE 3
CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO	
UDA-F04-03	HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA	REPARACION DE BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE, SOLDANDO JUNTAS Y/O CAMBIANDO PIEZAS DAÑADAS, INCLUYE: LIMPIEZA COMPLETA DE BARANDAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1068 - TONALA LOMA DORADA	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	PASEO LOMA SUR No. 7772 LOMA DORADA JALISCO	SERV	2 DE 3
CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO	
UDA-F04-03	HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA	REPARACION DE BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE, SOLDANDO JUNTAS Y/O CAMBIANDO PIEZAS DAÑADAS, INCLUYE: LIMPIEZA COMPLETA DE BARANDAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	

FOTOS



ELABORÓ


REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1068 - TONALA LOMA DORADA	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	PASEO LOMA SUR No. 7772 LOMA DORADA JALISCO	SERV	3 DE 3
CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO	
UDA-F04-03	HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA	REPARACION DE BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE, SOLDANDO JUNTAS Y/O CAMBIANDO PIEZAS DAÑADAS, INCLUYE: LIMPIEZA COMPLETA DE BARANDAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ