

andrea® SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A INMUEBLE



A&R construcciones

CONSERVACION	CENTRO RESPONSABLE	FECHA
Sec Avila Camacho	01	11-07-17

PERSONA QUE REPORTA: Ramiro Garcia	REPORTE N° A2478
DOMICILIO: Av Avila Camacho # 2800	TELEFONO:
PERSONA QUE RECIBE REPORTE: Adriana Sierra	HORA DE ORIGEN: 09:00
FECHA DE ORIGEN: 11-07-17	HORA DE LLEGADA: 10:00
	HORA DE SALIDA: 17:00

TIPO DE SERVICIO	
INMUEBLE	MOBILIARIO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROBLEMA REPORTADO Y COMENTARIOS

* Se realiza trabajo de tapa de registro en bodega lateral por av. San Jorge, (se demolia y se refaza con alambre acada al igual que se cola con cemento y arena de rio y se coloca en su misma posición)

MATERIAL EMPLEADO EN LA REPARACION		
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO

RESPONSABLE DE LA EMPRESA	
Nombre: Leonso Cea Ortega	
Firma:	

EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO					
Nombre: Ramiro Garcia	1.- La Rapidez con la que se atendió su solicitud por la Mesa de Control de Reportes fue:	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Firma:	2.- La Disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sello	3.- La Atención y Actitud de Servicio recibida por el personal técnico fue:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.- La Solución a su Problema fue:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.- ¿Cómo considera la Capacidad técnica del personal?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES Y QUEJAS:					