

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 305 - LAGOS DE MORENO | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 311 -- CENTRO JALISCO | M | 1 DE 12 |

| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO |
|--------|-------------|--|
| B02-15 | ALBAÑILERÍA | RESANES POR RANURA DE PISOS Y MURO DE HASTA 10 CM DE ANCHO Y 10 CM DE PROFUNDIDAD A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (TRASLADOS/VIATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRAZO, MATERIALES (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 305 - LAGOS DE MORENO | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 311 -- CENTRO JALISCO | M2 | 2 DE 12 |

| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO |
|-----------|----------|--|
| C03-01-04 | ACABADOS | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE LAMBRÍN DE TABLAROCA "WR" EN ZONAS HÚMEDAS., EN MUROS Y COLUMNAS. A BASE DE UNA HOJA DE PANEL WR DE 1/2" DE ESPESOR, SOBRE BASTIDOR METÁLICO DE CANALETA Y POSTE DE LÁMINA GALVANIZADA 635-26 COLOCADOS @ 60 CM. INCLUYE: PEGAMENTO REDIMIX, CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFACINTA, SELLADOR ELÁSTICO EN AMBOS LADOS, TORNILLOS Y TAQUETES HILTI PARA ANCLAJE A PISO Y LOSA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 305 - LAGOS DE MORENO | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 311 -- CENTRO JALISCO | M | 3 DE 12 |

| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO |
|-----------|----------|---|
| C01-04-20 | ACABADOS | ZOCLO DE LOSETA MAXIMA PLATA DE 10CM MCA INTERCERAMICINCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, ADHERAMIC, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. |

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 305 - LAGOS DE MORENO | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 311 -- CENTRO JALISCO | M2 | 4 DE 12 |

| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO |
|-----------|----------|---|
| C01-02-21 | ACABADOS | SUMINISTRO Y COLOCACION LOSETA MAXIMA PLATA DE 31.5 X 31.5 DE 1A MCA INTERCERAMIC; ASENTADA CON CEMENTO CREST, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. |

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ


AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 305 - LAGOS DE MORENO | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 311 -- CENTRO JALISCO | M2 | 5 DE 12 |

| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO |
|--------|----------|--|
| C04-06 | ACABADOS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO COMEX 100 A DOS MANOS, EN ELEMENTOS METÁLICOS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, DESPERDICIOS, FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE TODOS LOS SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. |

FOTOS

A photograph showing the interior of a modern building. In the foreground, there is a long, low, light-colored bench or ledge. Behind it, a large glass window looks out onto a street. Outside, a red car is partially visible on the left, and a white van is parked in the center. The interior floor is made of dark, square tiles. The wall to the right of the window is a light gray color.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 305 - LAGOS DE MORENO | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 311 -- CENTRO JALISCO | M | 6 DE 12 |

| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO |
|-----------|----------|--|
| C01-04-01 | ACABADOS | CINTA ANTIDERRAPANTE 1 PG - 1 1/2 PG, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJACION, PEGAMENTO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO EL DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES. |

FOTOS







ELABORÓ

REVISÓ


AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 305 - LAGOS DE MORENO | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 311 -- CENTRO JALISCO | M | 7 DE 12 |

| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO |
|-----------|----------|--|
| C01-04-01 | ACABADOS | CINTA ANTIDERRAPANTE 1 PG - 1 1/2 PG, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJACION, PEGAMENTO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO EL DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES. |

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ


AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 305 - LAGOS DE MORENO | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 311 -- CENTRO JALISCO | M2 | 8 DE 12 |

| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO |
|--------|-------------|---|
| E02-01 | CARPINTERÍA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1A DE 3/4" PARA MEDIDORES Y TABLERO. INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACABADO EN ESMALTE, THINER, ESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIALES, ACARREOS INTERNOS Y TRAZO PROPIO DEL CONCEPTO. |

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ



AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 305 - LAGOS DE MORENO | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 311 -- CENTRO JALISCO | KG | 9 DE 12 |

| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------------|---|
| F01-01 | HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R. I. P. S. CANAL, PLACA, ÁNGULOS ETC.), INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO. |

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 305 - LAGOS DE MORENO | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 311 -- CENTRO JALISCO | PZA | 10 DE 12 |

| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO |
|--------|--|--|
| M03-01 | MOBILIARIO DE OFICINA-EQUIPO ELECTRICO Y | FIJACION DE ELEMENTOS DE OFICINA. EXTINTORES, MUEBLES DE MADERA EN GENERAL. CONSIDERANDO ELEMENTOS DE FIJACION: INCLUYE MANO DE OBRA (TRASLADOS-VIATICOS) HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINA DEL AREA DUARNTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA SUCURSAL AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |

MANTENIMIENTO

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ


AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 305 - LAGOS DE MORENO | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 311 -- CENTRO JALISCO | M2 | 11 DE 12 |

| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO |
|---------------|--------------|---|
| UDA-C01-03-01 | UDA-ACABADOS | PLACA ACOUSTONE DE 61 X 61 MOD. RADAR CLIMA PLUS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, CORTES, AJUSTES, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. |

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
| OBRA: | 305 - LAGOS DE MORENO | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | HIDALGO No. 311 -- CENTRO JALISCO | PZA | 12 DE 12 |

| | | |
|----------|--------------|-----------------------|
| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO |
| UDA-MC18 | UDA-ACABADOS | ACRILICO DE 71X69 CMS |

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ
