

## NUMEROS GENERADORES

		<b>EMPRESA:</b>	<b>A&amp;R CONSTRUCCIONES SA DE CV</b>
<b>OBRA:</b>	1062 - GLORIETA LA NORMAL	<b>UNIDAD</b>	<b>HOJA</b>
<b>UBICACIÓN:</b>	AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 -- OBSERVATORIO JALISCO	M2	1 DE 1

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B04-15	ALBAÑILERÍA	IMPERMEABILIZANTE Y RECUBRIMIENTO REFLECTIVO, ELASTOMERICO TIPO AISLAFLEX 5-A, COLOR ROJO, MARCA PASA O SIMILAR REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS. LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE ELIMINANDO POLVO Y PARTES SUELTAS, APLICANDO AISLAFLEX SELLO PARA ANCLAJE, CON RENDIMIENTO DE 5.00 m2/l, CALAFATEO DE FISURAS CON CEMENTO PLASTICO AISLAFLEX CEMENT, CON UN RENDIMIENTO DE 10 ml/lit. COLOCACION DE LA PRIMERA CAPA DE AISLAFLEX 5-A A RAZON DE 0.75 l/m2, COLOCACION DE MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER TEJIDO TIPO MALLA PLUS, CON TRASLAPES DE 10 cm., COLOCACION DE LA SEGUNDA CAPA DE AISLAFLEX 5-AA RAZON DE 0.75 l/m2, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE LOS SOBANTES Y TRATAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS Y DETALLES.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
			Area 1	2.000	5.000	0.000	1.000	10.000			
			viga	2.500	0.600	0.000	1.000	1.500			
				3.500	0.000	2.430	1.000	8.505			
TOTAL:							20.005	M2			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ