

**CR ó Folio:** **D932063**

**Sitio:** **OSEJ**

**Proyecto:** **RENOVACIÓN TECNOLÓGICA**

**Empresa Contratista:** **A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV**

**FECHA:** 08/08/2017

**DIRECCIÓN:**  
AVENIDA CENTRAL 615 RESIDENCIAL PONIENTE GUADALAJARA  
JALISCO



CHAPAS EN BUEN ESTADO



LIMPIEZA DE ATM



FALTA CALCOMANIA RECIBO



LIMPIEZA DE ATM



LIMPIEZA DE ATM



REVISIÓN DE CARCASA



LIMPIEZA DE CARCASA



LIMPIEZA DE CARCASA



REVISIÓN DE CARCASA



REVISIÓN DE CARCASA



REVISION UPS



REVISION UPS



SIN BASTIDOR



SIN PLACA



ANCLAJE A PISO



LIMPIEZA DEL AREA



**D932063, OSEJ - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA**

- 1.- FECHA DE VISITA: 02/08/2017  
2.- ENCARGADO DEL SIITIO:  
3.- HORARIO DE ATENCION: 12:00  
4.- RESTRICCIÓN DE ACCESO: NO  
5.- AIRE ACONDICIONADO: NO  
6.- CARCASA: SI  
7.- UPS/SUPRESOR DE PICOS: SI  
8.- SEÑALIZACIÓN INTERIOR: SI  
9.- SEÑALIZACIÓN EXTERIOR: NO  
10.- CANALIZACION DE DATOS: SI  
11.- CANALIZACION DE SEGURIDAD:  
12.- PRUEBA DE CALA DE FIRME:  
13.- TIPO DE PISO: CERAMICO

**OBSERVACIONES:**

FALTA CALCOMANIA DE NUMERO DE CAJERO, ATM ESTA ANCLADO A PISO, NO TIENE PLACA NI BASTIDOR, TIENE FIRME DE CONCRETO. LA CARCASA ES DE IMAGEN ANTERIOR, ESTA EN BUEN ESTADO. CHAPAS ESTÁN EN BUEN ESTADO NO SE PUDO TOMAR LECTURA DE UPS YA QUE SE ENCUENTRA EN MODO BY PASS (UPS ESTA FALLANDO). ATM ES NUEVO

**COMENTARIOS**

BBVA Bancomer

Reporte Visita Previa Cajeros Automáticos Inmuebles Occidente

Reporte Visita Previa

Reporte de VISITA PREVIA realizada el día 02-08-17 al sitio OSEJ ubicado en Gonzalo Carrasera #615  
 Zonamental Zona proyecto a realizar: Calero

1.- FECHA DE VISITA: 02-agosto 2017

2.- ENCARGADO DE SITIO:

3.- HORARIO DE ATENCIÓN:

4.- RESTRICCIONES DE ACCESO:

5.- UBICACIÓN DEL CAJERO:

6.- RUTA DE ACCESO:

7.- LECTURA DE CORRIENTE NORMAL:

8.- LECTURA DE CORRIENTE REGULADA:

9.- TABLERO ELECTRICO:

10.- VOZ Y DATOS:

11.- INSTALACIONES DE UPS/ SUPRESOR DE PICOS:

12.- ADECUACIONES:

13.- TIENE O REQUIERE AA:

14.- TIENE O REQUIERE CARCASA:

15.- SEÑALIZACION INTERIOR:

16.- SEÑALIZACION EXTERIOR:

17.- CANALIZACION DE VOZ/DATOS:

18.- PRUEBA DE FIRME Y/O LOSA DE ENTREPISO:

19.- RESULTADO DE LA VISITA/ OBSERVACIONES/ COMENTARIOS:

le falta la Calcomania de numero de Calero  
El ATM esta Anclado al Pise no tiene Placa ni bastidor  
tiene Firme de concreto la Carcasa es de la antigua imagen  
pero esta en buen estado las chapas estan en buen estado  
no se pudo tomar lectura de corriente porque el UPS esta fallando  
el ATM es nuevo

EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO (CHANDO ADICIONAL)

NOMBRE: MARCO ANTONIO AGUILAR VARGAS

PUESTO: ENCARGADO DE SEGURIDAD

FIRMA: [Firma]

SELLO (SIN SELLO)

INMUEBLES:  
 Actitud, Eficiencia y Calidad a tu Servicio

Versión 0

página 1 de 1

**VISITA PREVIA**