

REPORTE FOTOGRÁFICO

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1025 - EXPERIENCIA	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. FIDEL VELAZQUEZ No. 820 -- SANTA ELENA DE LA CRUZ JALISCO	SERV	1 DE 3
CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO	
L-57	CERRAJERIA	EXTRACCION DE LLAVE ROTA Y ELABORACION DE DUPLICADO EN CERRADURAS CONVENCIONALES EN MUEBLES Y PUERTAS DE SUCURSAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE FORJA, DUPLICADO DE LLAVE CON DUPLICADORA, LIMPIEZA, TRASLADOS HASTA LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO.	

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ


AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1025 - EXPERIENCIA	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. FIDEL VELAZQUEZ No. 820 -- SANTA ELENA DE LA CRUZ JALISCO	PZA	2 DE 3

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
L-49	CERRAJERIA	APERTURA DE DISTINTAS CHAPAS TALES COMO: PERILLA, 715, X900, 800,CANDADO MOD 14, INCLUYE: LIMPIEZA, TRASLADOS HASTA LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO.

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1025 - EXPERIENCIA	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. FIDEL VELAZQUEZ No. 820 -- SANTA ELENA DE LA CRUZ JALISCO	PZA	3 DE 3

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
L-61	CERRAJERIA	REPARACIÓN DE CHAPA DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: LIMPIEZA, TRASLADOS HASTA LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO.

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ