

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1062 - GLORIETA LA NORMAL	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 -- OBSERVATORIO JALISCO	M2	1 DE 3

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
A02-03-08	PRELIMINARES	DESMONTAJE Y RETIRO DE PLAFÓN MODULAR, POR MEDIOS MANUALES , DESMONTAJE DE SUSPENSIÓN, HASTA UNA ALTURA DE 3.5 MTS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACION DE PROTECCIÓN A LAS AREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	1.000	1.000			
							TOTAL:	1.000	M2		

AUTORIZÓ

OBRA:	1062 - GLORIETA LA NORMAL	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 -- OBSERVATORIO JALISCO	M2	2 DE 3

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
C03-02-25	ACABADOS	RENIVELACION DE PLAFON MODULAR EXISTENTE; INCLUYE: REFUERZO DE ELEMENTOS DE FIJACION, RENOVAR COLGANTES, PLOMEADO, NIVELADO, TRAZO, ANDAMIOS, AJUSTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	1.000	1.000			
							TOTAL:	1.000	M2		

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1062 - GLORIETA LA NORMAL	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 -- OBSERVATORIO JALISCO	PZA	3 DE 3

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
UDA-C01-03-03	UDA-ACABADOS	SUMINISTRO E INSTLACION DE PLACA DE PLAFOND AURATONE MARS CLIMA PLUSDE 61.61 SOBRE SUSPENSION EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA (TRASLADOS Y VIATICOS), HERRAMIENTA, MANTERIAL (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION DE PROTECCION A LAS AREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO AL LUGAR DE ACOPIO, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	3.000	3.000			
							TOTAL:	3.000	PZA		

AUTORIZÓ