

REPORTE FOTOGRÁFICO

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1035 - PRINCIPAL GUADALAJARA	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. CORONA No. 140 -- SECTOR JUAREZ JALISCO	PZA	1 DE 2

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
L-63	CERRAJERIA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA CAJÓN DE MAP. INCLUYE: RETIRO DE CHAPA DAÑADA EXITENTE, LIMPIEZA, TRASLADOS HASTA LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO.

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	1035 - PRINCIPAL GUADALAJARA	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. CORONA No. 140 -- SECTOR JUAREZ JALISCO	PZA	2 DE 2
CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO	
L-63	CERRAJERIA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA CAJÓN DE MAP. INCLUYE: RETIRO DE CHAPA DAÑADA EXISTENTE, LIMPIEZA, TRASLADOS HASTA LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO.	

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ