

---

**Tipo de Orden:** BBVA - Actuación Correctiva

**Proveedor:** 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Fecha de Apertura:** 2017/06/28 09:22:07

**Síntoma:** CHAPAS MMCER/CA-06

**Prioridad:** 2.Urgente<= 96 H

**Siniestro:** NO

---

**Motivo de la Orden:** CH1 CHAPA DEL MAP PARTE DE ARRIBA

**Descripción de la Orden:** M577014 REVISION Y REPARACION DE LA CHAPA DEL MAP DE LA PARTE NO ABRE AL INTRODUCIR LA LLAVE CEL 331 113 2090 SUCURSAL 333 617 5335(30)

---

**Usuario Notificador:** M577014

**Teléfono:** 333 617 5335

**Ubicación Técnica:** MX11000271-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

**Planta:** PLANTA BAJA

**Oficina:** 0415

**CECO:** MX11000415 PLAZA TAPATIA

**Coordinador:** INM OCCIDENTE

**Emplazamiento:** CENTRO COMERCIAL PLAZA TAPATIA S/N, 44360 GUADALAJARA (Jalisco)

---

**Usuario:** M577014

---

**Nombre del Operario:** gerardo silva valdez

**Fecha de Atención:** 2017/07/25 10:42:42

**Tipo:** -

**Descripción de la Actuación:** Reparación de cajonera map

**Mano de Obra:** Cambio de chapa en cajonera de mal pinsas y desarmadores

**Materiales:** mappa en cajonera De map

**Imagen Adjunta 1**



**Imagen Adjunta 2**

