

CR ó Folio: **D932077**

Sitio: **SORIANA ZAPOPAN**

Proyecto: **RENOVACIÓN TECNOLÓGICA**

Empresa Contratista: **A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV**

FECHA: 17/08/2017

DIRECCIÓN:
AV PERIFERICO RTE 221 A VALLE SAN ISIDRO ZAPOPAN JALISCO




LIMPIEZA DE ATM



LIMPIEZA DE ATM



LIMPIEZA DE ATM



LIMPIEZA DE ATM



LIMPIEZA DE ATM



LIMPIEZA DE ATM



LIMPIEZA DE ATM



LIMPIEZA DE ATM



LIMPIEZA DE CARCASA



LIMPIEZA DE CARCASA



CALCOMANIA DAÑADA



CARCASA QUEBRADA



LIMPIEZA DE CARCASA



LIMPIEZA DE CARCASA



CARCASA QUEBRADA



REVISION UPS 333333



REVISION UPS



REVISION UPS

D932077, SORIANA ZAPOPAN - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

- 1.- FECHA DE VISITA: 02/08/2017
 2.- ENCARGADO DEL SIITIO: GUSTAVO CHAVEZ
 3.- HORARIO DE ATENCION: 7:00-10 PM
 4.- RESTRICCION DE ACCESO: NO
 5.- AIRE ACONDICIONADO: NO
 6.- CARCASA: SI
 7.- UPS/SUPRESOR DE PICOS: SI
 8.- SEÑALIZACIÓN INTERIOR: SI
 9.- SEÑALIZACIÓN EXTERIOR: NO
 10.- CANALIZACION DE DATOS: SI
 11.- CANALIZACION DE SEGURIDAD:
 12.- PRUEBA DE CALA DE FIRME:
 13.- TIPO DE PISO: CERAMICO

OBSERVACIONES:

LIMPIEZA A ATM
 UPS ESTA FALLANDO, NO SE TOMA LECTURA YA QUE ESTA ALARMADO
 ANCLAJE CON BASTIDOR, NO CUENTA CON PLACA
 FALTA CALCOMANIA DE RECIBO, EFECTIVO Y COMPROBANTE
 NECESARIO CAMBIAR CARCASA, ESTA QUEBRADA, CHAPAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE; FALTAN CALCOMANIAS. FALLA UNA LUMINARIA DE CARCASA, SE REMPLAZA.

COMENTARIOS

BBVA Bancomer

Reporte Visita Previa

Reporte de VISITA PREVIA realizada el día 02-08-17 en Soriana 2 ubicado en Av. Benito Juárez 221A
 proyecto a realizar Cafetero

1.- FECHA DE VISITA: 02 de agosto de 2017
 2.- ENCARGADO DE SITIO: Gustavo Chavez
 3.- HORARIO DE ATENCIÓN: 07:00am - 10pm
 4.- RESTRICCIONES DE ACCESO: NO
 5.- UBICACIÓN DEL CAJERO: a un lado de casa
 6.- RUTA DE ACCESO: por entrada principal a mano derecha
 7.- LECTURA DE CORRIENTE NORMAL: SI
 8.- LECTURA DE CORRIENTE REGULADA: SI
 9.- TABLERO ELECTRICO: SI
 10.- VOZ Y DATOS: SI
 11.- INSTALACIONES DE UPS/SUPRESOR DE PICOS: no funciona
 12.- ADECUACIONES: SI
 13.- TIENE O REQUIERE AA: no tiene
 14.- TIENE O REQUIERE CARCASA: si pero esta maltratada
 15.- SEÑALIZACIÓN INTERIOR: SI
 16.- SEÑALIZACIÓN EXTERIOR: NO
 17.- CANALIZACIÓN DE VOZ/DATOS: SI
 18.- PRUEBA DE FIRME Y/O LOBA DE ENTREGA: SI
 19.- RESULTADO DE LA VISITA/OBSERVACIONES/COMENTARIOS:
El UPS esta fallando esta anclado con papeles al PISO no tiene placa de falta la calcomania de Recibo y la de Efectivo y Comprobante la carcasa esta quebrada sus chapas si funcionan le falta una calcomania a la carcasa no se puede tomar lectura de corriente porque el UPS esta alarmado se le limpiara al ATM el ATM es nuevo no funciona la lampara de la carcasa

EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO (CUANDO APLICABLE)
 NOMBRE: Gustavo Chavez
 PUESTO: Agente Seguridad
 FIRMA: [Firma]

SELLO

INMUEBLES:
 Actitud, Eficiencia y Calidad a tu Servicio

Versión 0

Página 1 de 1

VISITA PREVIA