

CR ó Folio: **D932076**

Sitio: **IMSS H.G.R.45**

Proyecto: **RENOVACIÓN TECNOLÓGICA**

Empresa Contratista: **A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV**

FECHA: 17/08/2017

DIRECCIÓN:
SAN FELIPE 1014 VILLASENOR GUADALAJARA JALISCO



LIMPIEZA DE CAJERO



LIMPIEZA DE CAJERO




LIMPIEZA DE CAJERO



LIMPIEZA DE CAJERO



LIMPIEZA DE CAJERO



LIMPIEZA DE CAJERO



TOMA DE VOLTAJES



TOMA DE VOLTAJES



TOMA DE VOLTAJES



TOMA DE VOLTAJES




TOMA DE VOLTAJES



TOMA DE VOLTAJES



REVISIÓN DE UPS



REVISIÓN DE UPS



REVISIÓN DE UPS



REVISIÓN DE UPS

D932076, IMSS H.G.R.45 - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

- 1.- FECHA DE VISITA: 02/08/2017
 2.- ENCARGADO DEL SIITIO:
 3.- HORARIO DE ATENCION:
 4.- RESTRICCION DE ACCESO: NO
 5.- AIRE ACONDICIONADO: NO
 6.- CARCASA: SI
 7.- UPS/SUPRESOR DE PICOS: SI
 8.- SEÑALIZACIÓN INTERIOR: SI
 9.- SEÑALIZACIÓN EXTERIOR: NO
 10.- CANALIZACION DE DATOS: SI
 11.- CANALIZACION DE SEGURIDAD:
 12.- PRUEBA DE CALA DE FIRME:
 13.- TIPO DE PISO: CERAMICO

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ATM
 REQUIERE CARCASA NUEVA IMAGEN, CHAPAS DE CARCASA SI FUNCIONAN
 CAJERO MODELO VIEJO, DOTACIÓN DELANTERA
 NO TIENE CALCOMANIA DE RECIBO, NI DE NUMERO DE CAJERO
 ANCLAJE CON BASTIDOR, NO CUENTA CON PLACA

Reporte Visita Previa Caleros Automáticos
 Inmuebles Occidente

BBVA Bancomer

Reporte Visita Previa

Reporte de VISITA PREVIA realizado el día 02-08-17 al sitio Hospital #45 VST ubicado en San Felipe #1014 Centro
 proyecto a realizar Cajero

1.- FECHA DE VISITA: 02 agosto de 2017
 2.- ENCARGADO DE SITIO:
 3.- HORARIO DE ATENCIÓN:
 4.- RESTRICCIONES DE ACCESO: NO
 5.- UBICACIÓN DEL CAJERO: a un lado de la Farmacia
 6.- RUTA DE ACCESO: Por el Pasillo a la izquierda
 7.- LECTURA DE CORRIENTE NORMAL: EF 120.1 FN 124.2 NT 00.0
 8.- LECTURA DE CORRIENTE REGULADA:
 9.- TABLERO ELÉCTRICO: SI
 10.- VOZ Y DATOS: SI
 11.- INSTALACIONES DE UPS/SOPRESOR: SI
 12.- ADECUACIONES: SI
 13.- TIENE O REQUIERE AA: NO
 14.- TIENE O REQUIERE CARCASA: NO
 15.- SEÑALIZACIÓN INTERIOR: SI
 16.- SEÑALIZACIÓN EXTERIOR: SI
 17.- CANALIZACIÓN DE VOZ/DATOS: NO
 18.- PRUEBA DE FIRME Y/O LOBA DE ENTREPISO: SI
 19.- RESULTADO DE LA VISITA/OBSERVACIONES/COMENTARIOS:
Se dio mantenimiento de limpieza al ATM.
Requiere Carcasa nueva imagen las chapas de la carcasa si funcionan
el Caleros bialo es nuevo no tiene la Calcomania de Recibo ni
La de numero del Calero el ATM esta anclado al piso no tiene placa
Solo el bastidor tiene dotacion delantera no

EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE:
 PUESTO:
 FIRMA: Maria Gabriela Ibarra López
 MATRÍCULA: 10144676
 A.U.O. Sello

H.G.R. No. 45
 "Dr. Antonio Ayala Rios"
 Subdirección Admva.

INMUEBLES:
 Actitud, Eficiencia y Calidad a tu Servicio

Versión 0

página 1 de 1