

# 화재 등 사고 상황보고서(대외유출주의)

수 신: 소방청장	보고일시: 2024.9.23.(월) 06:48				
참 조: 소방청119종합상황실장	작성 자: 소방위 최동수				
발 신: 전북119종합상황실장	보고책임자: 소방령 박은주				
발신지	전북119종합상황실	관할소방서	군산소방서	접수시간	01:57
제 목	전북 군산시 오식도동 『공장화재』 상황보고(4보 - 완전)				

1. 발생개요

○ 일 시: 2024.9.23(월) 01:57(접수) ~

※ 동일신고: 12건

※ 선착대 비응펌프 3.9km(08분), 본서 19.1km(21분)

○ 장 소 : 군산시 오식도동 832-5 외 3 / 공장 4개소\*

\* 킹 민: 철골조 2동 1층 연) 1,740㎡ 플라스틱 제조업

\* 에스에프마리나코리아: 철골조 1동 1층 연) 2,245㎡ 선박 부표 제조업

\* 성경스틸: 철골조 2동 1층 연) 7,174㎡ 와이어 매쉬 생산업

\* 진흥주물: 일반철골구조 4동 2층 연) 14,308㎡ 주물 주조업(자동차 중장비 부품)

○ 원 인: 조사 중

※ 개 요 : 옆 공장에서 불이 났다, 검은색 연기 불꽃 보이는 상황

2. 피해상황

○ 인명피해: 없음

○ 재산피해: 조사중

- 부동산: 조사중

- 동 산: 조사중

3. 동원상황

○ 인 원: 139명(소방 131, 경찰 6, 한전 2)

○ 장 비: 39대(지휘 1, 펌프 15, 탱크 6, 구조 2, 구급 2, 화학 4, 배연 2, 고가 1, 중구본 3, 경찰 2, 한전 1)

○ 소방용수: 군산-비응-지상-60, 군산-비응-지상-048호

4. 조치상황

○ 01:58 유관기관 통보(도재난상황실, 군산시청, 경찰, 한전 등)

○ 01:59 본부 상황실 지시사항(인명검색 철저 및 현장활동시 안전주의등) 전파

○ 02:01 중앙구조본부 공대요청

○ 02:02 소방청 긴급업무연락

○ 02:05 비응펌프 현장도착

○ 02:14 대응1단계 발령

○ 02:18 군산지휘 현장도착

- 02:24 재난통신망 현장상황 전파(1차)
- 02:29 대응2단계 발령
- 02:32 군산소방서장 현장도착 및 지휘
- 02:41 대응2단계 해제 → 대응1단계 유지
- 02:50 재난통신망 현장상황 전파(2차)
- 03:42 소방본부장 현장도착 및 지휘
- 04:32 사정센터 전진배치(익산 함라펌프, 모현물탱크, 서수펌프)
- 05:03 대응1단계 해제
- 05:54 초진
- 06:44 완진

## 5. 기타사항

- 보험가입 여부: 조사 중
- 소방시설 여부: 조사 중
- 언론보도: 다수 언론보도 예상됨

# 오식도동 공장화재 위치도 및 화재발생 장소

The map displays the Oshik-dong area with a red dashed circle indicating the fire location. Key features include the Oshik Port (Oshik Port) to the west, the Oshik-CC (Oshik Country Club) to the south, and the Oshik-1 (Oshik-1) road running through the center. The fire site is located near the intersection of the Oshik-1 road and the Oshik-2 road.





## 오식도동 공장화재 화재사진



킹민 공장 전소1



킹민 공장 전소2



성경스틸 부분소1



성경스틸 부분소2



에스에프마리나 부분소



진홍주물 부분소