

Rutina De instrumentos de motor

03/01/26

- 1 Reset
- 2 Poner RPM(0-2500) en 0 RPM = 0V
- 3 Poner OIL temp en 0V
- 4 Poner OIL PRESS en 0V
- 5 Poner MANIFOLD en 0V
- 6 Poner FUEL FLOW en 0V
- 7 Poner CHT en 0V
Puesta EN MARCHA
- 8 5 segundos de espera
- 9 Puesta en marcha.
- 10 RPM Pico de 1000 y caer lento a 700 (Vs de 0 a 2500) = 0.5 segundos
- 11 Manifold Va a 5V en 0.5 segundos RATE (0 a 5V)
- 12 FUEL PRESS/FF a un minimo 0.5V
- 13 Presión de aceite a un minimo 2V
- 14 OIL temp en crecimiento con el tiempo hasta 3V
- 15 CHT en crecimiento hasta 4V

NOTA:

Movimientos suaves
LINEALES