

Lua接口说明

①指令目录

②参数说明

③指令说明

④指令返回错误码说明

①指令目录

1 配置

- 1.1 robot ----- 选择机械手，包括模式
- 1.2 runLuaFile ----- 运行指定路径的lua脚本文件
- 1.3 sendFile ----- 通过tcp发送文件
- 1.4 openFreqStatusPort ----- 请求服务端打开一个端口，按照给定的刷新频率不停的返回机械手状态,IP地址是连接机械手的IP地址
- 1.5 luaSleep ----- 指定的事件条件成立之前或指定时间内，使程序处于待机状态

2 获取机械手信息

- 2.1 getPulses ----- 获取机械手各轴马达的当前脉冲
- 2.2 getPos ----- 获取机械手当前位置
- 2.3 getGlobalPoint ----- 获取点信息
- 2.4 getRobotState ----- 获取机械手的当前状态
- 2.5 addPtsFromYml ----- 从点数据yaml文件获得点信息，添加到全局变量

3 go与ja命令设置

- 3.1 go ----- 以 PTP(点对点) 动作从当前位置移动到指定位置，包括坐标位置移动，轴关节角度旋转
- 3.2 coord ----- 产生一个包含坐标和姿态的表(table)
- 3.3 goCoord ----- 以 PTP 动作从当前位置移动到指定位置
- 3.4 goDelta ----- 以 PTP 动作从当前位置移动到增量后的指定位置
- 3.5 ja ----- 产生一个包含各轴姿态角的表(table)
- 3.6 jaDelta ----- 设定增量角度，在各轴原角度的基础上旋转到增加增量后的角度
- 3.7 jaToFarthest ----- 在当前位置上，将机械手的轴关节往逆时针/顺时针方向旋转到最大角度
- 3.8 goja ----- 根据关节角度计算的机器人坐标
- 3.9 setSpeed ----- 设置go和ja命令的速度

- 3.10 getSpeed ----- 获取go和ja命令运行时的速度
- 3.11 setAccel ----- 设置go和ja命令的加速度
- 3.12 getAccel ----- 获取go和ja命令运行时的加速度

4 move命令设置

- 4.1 move ----- 机械手以直线插补动作的形式到达指定的位置
- 4.2 moveDelta ----- 在当前位置到指定增量后的位置之间以直线插补动作移动机械臂。
- 4.3 moveToFarthest ----- 在当前位置将机械手往x轴或往y轴或往z轴移动到对应轴方向的最远边界点。
- 4.4 setMoveSpeed ----- 以表达式或数值设置PTP(点对点)动作速度相对于最大动作速度(PTP动作)的比例
- 4.5 getMoveSpeed ----- 获取PTP(点对点)动作速度相对于最大动作速度(PTP 动作)的比例
- 4.6 setMoveAccel ----- 设置move命令的加速度
- 4.7 getMoveAccel ----- 获取move命令运行时的加速度

5 单方向与单旋转轴设置

- 5.1 x_pace ----- 机械手在X轴上方向以给定的步长移动
- 5.2 y_pace ----- 机械手在Y轴上方向以给定的步长移动
- 5.3 z_pace ----- 机械手在Z轴上方向以给定的步长移动
- 5.4 u_pace ----- 机械手在U轴方向以给定的角度旋转
- 5.5 v_pace ----- 机械手在V轴方向以给定的角度旋转
- 5.6 w_pace ----- 机械手在Z轴方向以给定的角度旋转

6 输入输出设置

- 6.1 on ----- 打开输出位，通过I/O(输入输出)和存储器I/O(输入输出)来使用
- 6.2 off ----- 关闭输出位，通过I/O(输入输出)和存储器I/O(输入输出)来使用
- 6.3 isOn ----- 读取输出位的状态

7 急停设置

- 7.1 emgStop ----- 急停设置，获取急停状态
- 7.2 getEmgStop ----- 获取当前机械手的运动状态，停止或运动

②参数说明

- x,y,z表示机械手X,Y,Z坐标，单位是毫米(mm)
- u,v,w表示机械手绕z,y,x轴的旋转角,单位角度(degree)
- j1,j2,j3,j4,j5,j6表示第1-6个关节的旋转角，单位角度(degree)
- 可选参数： L表示左手模式，R表示右手模式，A表示是高手模式，B表示低手模式，I表示可被打断,无参

数表示默认手模式

- 注意:

go 与 *move* 的差异:

move 和 *go* 都是使机器人机械臂动作的命令。两者之间的最大不同是 *go* 是进行 PTP(点对点) 动作, 而 *move* 是在直线轨道上移动机械臂。在重视到达目标点时的机械臂的姿势时, 使用 *go* 命令; 而更重视控制动作中的机械臂的轨迹时, 使用 *move* 命令。在 *go* 命令中, 在将机械臂停止在动作的目标坐标之前, 必须减速。

go 与 *jump* 的差异:

jump 和 *go* 都是以 PTP(点对点) 动作移动机械手的命令。但是, *jump* 拥有一个 *go* 所没有的功能。*jump* 首先将机械手的夹具末端抬起到 LimZ 值(Z 坐标值初始值), 然后水平移动机械臂, 在达到目标坐标的上空时开始下降动作。这种移动的的优点是可以切实地避开障碍物, 更重要的是通过吸附和配置动作可以提高作业的循环时间。

向 *go* 发出适当的速度和加减速指示:

go 命令的动作速度和加减速度的设置可以通过 *setSpeed* 和 *setAccel* 命令实施。*setSpeed* 和 *setAccel* 命令与 *go* 命令相同, 均可对 PTP(点对点) 动作进行设置, 此点是至关重要的。

③ 指令说明

1 配置

robot

- 函数: robot
- 描述: 选择机械手, 包括模式 ("RR"或"KENT") 选择, 轴数选择4轴或6轴
- 输入: robot(轴数,"品牌");
- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
robot(4,"RR");//选择4轴, RR品牌
robot(4,"KENT");//选择4轴, KENT品牌
robot(6,"RR");//选择6轴, RR品牌
robot(6,"KENT");//选择6轴, KENT品牌
```

runLuaFile

- 函数: runLuaFile
- 描述: 运行指定路径的lua脚本文件
- 输入: runLuaFile(LuaFilePath);例如 LuaFilePath = "../test.lua"
- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
runLuaFile("../test.lua");//运行上一目录下的test.lua脚本文件
```

sendFile

- 函数: sendFile
- 描述: 通过tcp发送文件
- 输入: sendFile("文件名称", 文件大小);
- 返回: Err_InputArgs --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
--abc.yml文件大小是1000字节
FileName="abc.yml"
sendFile(FileName,1000) --发送文件abc.yml
... --继续发送文件内容
```

openFreqStatusPort

- 函数: openFreqStatusPort
- 描述: 请求服务端打开一个端口, 按照给定的刷新频率不停的返回机械手状态,IP地址是连接机械手的IP地址
- 输入: openFreqStatusPort(端口号,刷新时间); 刷新时间毫秒(ms)
- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
--假设连接机械手的IP地址是192.168.0.1
openFreqStatusPort(5656,100); //打开端口号, 100ms刷新一次
客户端可以这个IP地址192.168.0.1, 端口号5656, 连接到服务器, 按照每隔100ms接收机械手返回的状态
```

luaSleep

- 函数: luaSleep
- 描述: 指定的事件条件成立之前或指定时间内, 使程序处于待机状态。设置延时时间, 单位是秒(second)
- 输入: luaSleep(time);time的单位是秒(second)
- 返回: Err_InputArgs --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
luaSleep(2.1); //等待2.1s
```

2 获取机械手信息

getPulses

- 函数: getPulses
- 描述: 获取机械手各轴马达的当前脉冲
- 输入: getPulses();
- 返回: 脉冲数组
- 例子:

```
getPulses();//返回当前的脉冲数组 [182044,182049,272,86,0,0], 分别对应马达1-6
```

getPos

- 函数: getPos
- 描述: 获取机械手当前位置,返回(x,y,z,u,v,w)信息
- 输入: getPos();
- 返回: 坐标和姿态数据的数组
- 例子:

```
getPos();//返回当前坐标(101.12,201.265,30.2,60.12,23.4,90.2658)
```

getGlobalPoint

- 函数: getGlobalPoint
- 描述: 获取点信息, 例如P0是全局点变量, P0点信息如下:

```
Id: 0
Elbow: A
Hand: L
IsTeach: 1
Description: FDDI1_HIGH
Data: [136.86347127, -470.45043116, LUA_TUSERDATA 286.44892721, -89.21789268,
-54.75090832, -88.34883695]
```

通过getGlobalPoint(P0)获取P0信息。

- 输入: getGlobalPoint(P0);
- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
getGlobalPoint(P0);//等同于调用go(P0); go(P0, "I")
```

getRobotState

- 函数: getRobotState
- 描述: 获取机械手的当前状态
- 输入: getRobotState();
- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
getRobotState();
```

机械手状态格式如下:

err: 0

ErrMsg:

CmdName: getRobotState

Pos_mm: [418.399, -0.00199016, 629.92, -1.56615, -89.9941, -178.434]

Joint_deg:

[-0.000272388, -0.000299133, -0.00895182, -0.00258502, 0.0151611, 0.00274658]

Pulse: [-12, -11, -264, -48, 276, 36]

Output: [0,0]

Input:

[0,
,0,0,0,0,1,0]

Speed: [3,45,3]

Accel: [1,45,1]

HandMode: 0

Mov_Elbow: 0

targetOK: 1

addPtsFromYml

- 函数: addPtsFromYml
- 描述: 从点数据yaml文件获得点信息, 添加到全局变量
- 输入: addPtsFromYml();
- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

比如点数据文件如下:

- Id: 101

Elbow: A

Hand: R

IsTeach: 0

Description: "0"

Data: [0,1,2,3,4,5]

- Id: 102

Elbow: A

Hand: L

```
IsTeach: 1
Description: "test"
Data: [380.4,-0.000663152,580.9,0,-90,180]
- Id: 103
Elbow: B
Hand: L
IsTeach: 0
Description: "test point"
Data: [0,0,0,0,0,0]
```

发送文件到服务端的命令: "sendFile('MyPoint.pts')"; 成功后服务端会存在一个同样名称的副本"MyPoint.pts"

将"MyPoint.pts"标志了已示教的点添加到全局变量, 例如上述例子的Id=102被示教"IsTeach: 1", 执行完该步骤后lua会添加一个P102的全局变量; 命令是:

```
'addPtsFromYml("MyPoint.pts")'
```

然后即可使用"go(P102)"或"go(P102, 'I')", 控制机械手按照指定的手模式"LA"到达位置: [380.4,-0.000663152,580.9,0,-90,180].

3 go与ja命令设置

go

- 函数: go
- 描述: go 用于以 PTP(点对点)动作将机器人机械臂的所有关节同时移动。机械手以给定的姿态到达指定位置(坐标或关节角度)
- 输入:
 - go(x,y,z,u,v,w,'可选参数');//以具体坐标值指定移动目标。(x,y,z)表示设置的坐标, (u,v,w)表示设置的姿态角, 可选参数有L,R,A,B,I,含义可见上面的参数说明。
 - go(P0);//以特定点编号进行指定, 如P0是一个点编号, 则设置机械手去到P0点信息的坐标和姿态角
 - go(ja(j1,j2,j3,j4,j5,j6),'可选参数');//设置各关节姿态角
- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

go有两种模式:

1. 笛卡尔坐标系

1.1

6轴机械手:

go(10.0,20.5,30.8,35.23,40.1,-20.9);//非打断模式, 默认手模式, 机械手到达(10.0,20.5,30.8)的XYZ坐标, 姿态角到达(35.23,40.1,-20.9)。

go(0.01,-202.2,300.221,20,-40.23,90.41234, 'I');//打断模式, 默认手模式, 机械手到达(0.01,-202.2,300.221)的XYZ坐标, 姿态角到达(20,-40.23,90.41234)。

go(20,433.2,103.3,10,-20,-60, 'R');//非打断模式, 右手模式, 机械手到达(20,433.2,103.3)的XYZ坐标, 姿态角到达(10,-20,-60)。

go(0,500.323,414.23,-123.24,-50,-69.4, 'IRA');//打断模式, 右高手模式, 机械手到

达(0,500.323,414.23)的XYZ坐标,姿态角到达(-123.24,-50,-69.4)。

1.2

4轴机械手:

go(10.0,20.5,30.8,35.23);//非打断模式,默认手模式,机械手到达(10.0,20.5,30.8)的XYZ坐标,姿态角到达(35.23)。

go(0.01,-202.2,300.221,20,'I');//打断模式,默认手模式,机械手到达(0.01,-202.2,300.221)的XYZ坐标,姿态角到达(20)。

go(20,433.2,103.3,10,'R');//非打断模式,右手模式,机械手到达(20,433.2,103.3)的XYZ坐标,姿态角到达(10)。

go(0,500.323,414.23,-123.24,'IRA');//打断模式,右高手模式,机械手到达(0,500.323,414.23)的XYZ坐标,姿态角到达(-123.24)。

1.3

调用点信息:

go(P0);//以点编号表示位置信息,如P0是一个点编号,表示机械手去到P0点信息的坐标和姿态角。

P0点信息的产生是通过getGlobalPoint()获取,即getGlobalPoint(P0)将获取的点信息给P0。

P0是全局点变量,例如P0点信息如下:

Id: 0

Elbow: A

Hand: L

IsTeach: 1

描述: FDDI1_HIGH

Data: [136.86347127, -470.45043116, LUA_TUSERDATA 286.44892721, -89.21789268, -54.75090832, -88.34883695]

go(P0);//表示以'LA'手模式去到坐标位置[136.86347127, -470.45043116, 286.44892721, -89.21789268, -54.75090832, -88.34883695]

等同执行goCoord(136.86347127, -470.45043116, 286.44892721, -89.21789268, -54.75090832, -88.34883695,'LA')

2. 关节模式:

go(ja(j1,j2,j3,j4,j5,j6),"可选参数");

go(ja(90,100,120,-20,-50,10),"I");//打断模式,关节j1-j6旋转设定的角度,分别旋转(90,100,120,-20,-50,10)角度

go(ja(90,0,0,0,0,0),"");//非打断模式,关节j1-j6旋转设定的角度,分别旋转(90,0,0,0,0,0)角度

coord

- 函数: coord
- 描述: 产生一个包含坐标和姿态的table
- 输入: coord(x,y,z,u,v,w);
- 返回: 一个表(table)
- 例子:

```
Point=coord(518.4, 0, 629.89, 0, -90, -180); //产生一个表(table), 名字叫Point
go(Point); //传入一个表(table)给go命令
go(Point,"I"); //机械手到达(518.4, 0, 629.89)位置, 姿态角旋转到(0, -90, -180), 打断模式
```

等同于

```
go(coord(518.4, 0, 629.89, 0, -90, -180)); //机械手到达(518.4, 0, 629.89)位置, 姿态角旋转到(0, -90, -180), 非打断模式
go(coord(518.4, 0, 629.89, 0, -90, -180),"I"); //机械手到达(518.4, 0, 629.89)位置, 姿态角旋转到(0, -90, -180), 打断模式
```

goCoord

- 函数: goCoord
- 描述: 机械手以点对点的方式到达指定坐标
- 输入: goCoord(x,y,z,u,v,w,'可选参数'), 可选参数: L表示左手模式, R表示右手模式, A表示是高手模式, B表示低手模式, I表示可被打断, 无参数
- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
goCoord(10.0,20.5,30.8,35.23,40.1,-20.9); //非打断模式, 默认手模式, 机械手到达(10.0,20.5,30.8), 姿态角(35.23,40.1,-20.9)。
goCoord(0.01,-202.2,300.221,20,-40.23,90.41234,'IR'); //打断模式, 右手模式, 机械手到达(0.01,-202.2,300.221), 姿态角(20,-40.23,90.41234)。
goCoord(0,500.323,414.23,-123.24,-50,-69.4,"IRA"); //打断模式, 右高手模式, 机械手到达(0,500.323,414.23), 姿态角(-123.24,-50,-69.4)。
```

goDelta

- 函数: goDelta
- 描述: 给定坐标增量, 在上一坐标上增加给定的增量, 以点对点的运动方式到达增量后的坐标。
- 输入:
goDelta(detlax,detlay,detlaz,detlau,deltav,detlaw);
detlax,detlay,detlaz,分别表示各xyz轴的坐标增量, 单位是毫米(mm);

detlau,deltav,detlaw, 分别表示各uvw轴的角度增量, 单位是角度(degree);

- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
goDetla(100,200,300,10.3,0,-20.4); //在原坐标的基础上, xyz轴各增加(100,200,300); 在原姿态的基础上, uvw轴各增加(10.3,0,-20.4)角度。
```

ja

- 函数: ja
- 描述: 产生一个包含各轴姿态角的table
- 输入: ja(j1,j2,j3,j4,j5,j6);
- 返回: 一个表(table)
- 例子:

```
J=ja(90,-90,0, 0, -90, -180); //产生一个table, 名字叫Point
go(J); //传入一个table给go函数, //各轴依次转动(90,-90,0, 0, -90, -180)姿态角

等同于
go(ja(90,-90,0, 0, -90, -180)); //各轴依次转动(90,-90,0, 0, -90, -180)姿态角
```

jaDelta

- 函数: jaDelta
- 描述: 设定增量角度, 在各轴原角度的基础上旋转到增加增量后的角度。
- 输入: jaDelta(10,20,30,-40,-50,-60);
- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
jaDelta(10,20,30,-40,-50,-60); //设定各轴的增量角度是(10,20,30,-40,-50,-60), 在原姿态角的基础上旋转到增加增量后的角度
```

jaToFarthest

- 函数: jaToFarthest
- 描述: 在当前坐标点上, 根据传入的参数将机械手的关节往正/负方向旋转到最大角度。
- 输入: jaToFarthest(index,+/-1); index范围是0-5, 0-5分别表示各j1-j6各关节编号; +1表示正方向, -1表示负方向
- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
jaToFarthest(0,1); //表示j1关节往正方向旋转到最大角度。  
JaToFarthest(5,-1); //表示j6关节往负方向旋转到最大角度。
```

goja

- 函数: goja
- 描述: 机械臂的关节以给定的角度旋转
- 输入: goja(j1,j2,j3,j4,j5,j6, '可选参数'), 可选参数是'I', 表示打断模式
- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
goja(90,0,0,0,0,0); //默认手模式, 关节j1-j6旋转设定的角度, 分别旋转(90,0,0,0,0,0)角度  
goja(23.43,-90,20,3.3,23.456,0,'I'); //可打断模式, 关节j1-j6旋转设定的角度, 分别旋转(23.43,-90,20,3.3,23.456,0)角度
```

setSpeed

- 函数: setSpeed
- 描述: 设置go和ja命令的速度
- 输入: setSpeed(n); n属于0-100的浮点数, 表示设置的速度相当于最大速度的百分比
- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
setSpeed(40.43); //设置机械手当执行go或ja命令时的速度, 相当于最大运行速度的40.43%的速度
```

getSpeed

- 函数: getSpeed
- 描述: 获取go和ja命令运行时的速度
- 输入: getSpeed();
- 返回: 当前速度相对于最大速度的百分比, 范围是0-100的浮点数或整数
- 例子:

```
getSpeed(); //当执行go或ja命令时, 调用getSpeed()会返回机械手的当前速度
```

setAccel

- 函数: `setAccel`
- 描述: 设置go和ja命令的加速度
- 输入: `setAccel(n)`; n属于0-100的浮点数, 表示设置加速度相当于最大加速度的百分比
- 返回: `RetVal` --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
setAccel(80.89); //设置机械手执行go或ja命令时的速度, 相当于最大运行速度的80.89%的加速度
```

getAccel

- 函数: `getAccel`
- 描述: 获取go和ja命令运行时的加速度
- 输入: `getAccel()`;
- 返回: 当前加速度相对于最大加速度的百分比, 范围是0-100的浮点数或整数
- 例子:

```
getAccel(); //当执行go或ja命令时, 调用getAccel()会返回机械手的当前加速度
```

4 move命令设置

move

- 函数: `move`
- 描述: 机械手以直线插补动作的形式到达指定的位置, 即机械手在当前位置到指定位置之间以直线的方式移动。
- 输入: `move(x,y,z,u,v,w, '可选参数')`; 可选参数只有l, l表示可被打断
- 返回: `RetVal` --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
move(10.345,20.2323,30.5342,90,-45,45); //默认手模式, 以直线的方式从当前坐标移动到坐标(10.345,20.2323,30.5342), 到达姿态角(90,-45,45)
move(10.2344,20.9685,30.3245,90.09234,-45.134,45.6547,'I'); //打断模式, 以直线的方式从当前坐标移动到坐标(10.2344,20.9685,30.3245), 到达姿态角(90.09234,-45.134,45.6547)
```

注意:

不能利用 `move` 进行的操作:

进行动作之前, 不能确认动作范围。这样的话, 即使目标坐标位置在容许动作范围之内, 而如果到达此处的轨迹通过容许动作范围以外位置, 则可能会导致机械臂突然停止, 并造成伺服冲击, 导致发生故障, 这很危险。为了防止发生这种情况, 高速执行 `move` 之前, 请先以低速确认动作范围。也就是说, 即使目标坐标在机械臂动作范围之内, 从物理角度来讲, 如果通过 `move` 动作到达此处的轨迹超出机械臂容许动作范围, 机械臂则动不了。

moveDelta

- 函数: moveDelta
- 描述: 给定坐标增量，在上一坐标上增加给定的增量，以直线运动方式到达增量后的坐标。
- 输入:
moveDelta(detlax,detlay,detlaz,detlau,deltav,detlaw);
detlax,detlay,detlaz,单位是毫米(mm);
detlau,deltav,detlaw, 单位是角度(degree);
- 返回: RetVal --> 错误码返回值，请看返回错误码说明
- 例子:

```
goDetla(100,200,300,90,0,-90); //在原坐标的基础上，xyz轴各增加(100,200,300);在原姿态的基础上，uvw轴各增加(90,0,-90)角度。
```

moveToFarthest

- 函数: moveToFarthest
- 描述: 在当前坐标点上，根据传入的参数将机械手往x轴或y轴或z轴移动到对应轴方向的最远边界点。
- 输入: (index, +/-1); index范围是0-5，0-2分别表示各xyz轴，3-5分别表示各uvw轴；+1表示正方向，-1表示负方向
- 返回: RetVal --> 错误码返回值，请看返回错误码说明
- 例子:

```
index: [0,2] 底层调用move到最远点；[3,5]底层调用的是go指令  
moveToFarthest(0,1); //表示往当前坐标点的x轴正方向移动到最远边界点，底层调用move命令  
moveToFarthest(2,-1); //表示往当前坐标点的z轴负方向移动到最远边界点，底层调用move命令  
moveToFarthest(4,1); //表示往当前坐标点的V轴正方向选转到最大正方向角度，底层调用go命令  
moveToFarthest(5,-1); //表示往当前坐标点的w轴正方向移动到最大负方向角度，底层调用go命令
```

setMoveSpeed

- 函数: setMoveSpeed
- 描述: 以表达式或数值指定相对于最大动作速度（PTP 动作）的比例（1 - 100 的整数或浮点数，单位：%）。
- 输入: setMoveSpeed(speed); speed表示百分比，范围是0-100，
- 返回: RetVal --> 错误码返回值，请看返回错误码说明
- 例子:

```
setMoveSpeed(50.0); //以50.0%的百分比设置运行速度
```

getMoveSpeed

- 函数: `getMoveSpeed`
- 描述: 获取速度数值指定相对于最大动作速度（PTP 动作）的比例（1 - 100 的整数，单位：%）。
- 输入: `getMoveSpeed()`;
- 返回: `RetVal` --> 错误码返回值，请看返回错误码说明；`speed` --> 获取的当前move指令的速度
- 例子:

```
GetSpeed=getMoveSpeed();//GetSpeed得到当前速度相对于相对于最大动作速度（PTP 动作）的比例
```

setMoveAccel

- 函数: `setMoveAccel`
- 描述: 设置move命令的加速度
- 输入: `setMoveAccel(n)`;n属于0-100的浮点数，表示速度相当于最大的速度的百分比
- 返回: `RetVal` --> 错误码返回值，请看返回错误码说明
- 例子:

```
setMoveAccel(40.89);//当执行move命令时，调用setMoveAccel(40.89)，则会设置当前的加速度为最大运行加速度的40.89%
```

getMoveAccel

- 函数: `getMoveAccel`
- 描述: 获取move命令运行时的加速度
- 输入: `getMoveAccel()`;
- 返回: 当前加速度相对于最大加速度的百分比，范围是0-100的浮点数
- 例子:

```
getMoveAccel();//当执行move命令时，调用getMoveAccel()，则会获取当前加速度相当于最大运行加速度的百分比
```

5 单方向与单旋转轴设置

x_pace

- 函数: `x_pace`
- 描述: 机械手在X轴上方向以给定的步长移动
- 输入: `x_pace(DeltaX)`;单位毫米(mm)，在X轴上以DeltaX mm为步长移动

- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
x_pace(10); //在X轴上以10 mm为步长移动
```

y_pace

- 函数: y_pace
- 描述: 机械手在Y轴上方向以给定的步长移动
- 输入: y_pace(DeltaY);单位毫米(mm), 在Y轴上以DeltaY mm为步长移动
- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
y_pace(10); //在Y轴上以10 mm为步长移动
```

z_pace

- 函数: z_pace
- 描述: 机械手在Z轴上方向以给定的步长移动
- 输入: z_pace(DeltaZ);单位毫米(mm), 在Z轴上以DeltaZ mm为步长移动
- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
z_pace(10); //在Z轴上以10 mm为步长移动
```

u_pace

- 函数: u_pace
- 描述: 机械手在U轴方向以给定的步长旋转
- 输入: u_pace(DeltaU);单位角度(degree), 在U轴上以DeltaU度为步长旋转
- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
u_pace(0.1); //在U轴上以0.1度为步长旋转, 单位°
```

v_pace

- 函数: v_pace

- 描述: 机械手在V轴方向以给定的步长旋转
- 输入: `v_pace(DeltaV)`;单位角度(degree), 在V轴上以DeltaV度为步长旋转
- 返回: `RetVal` --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
v_pace(0.1); //在V轴上以0.1度为步长旋转, 单位°
```

w_pace

- 函数: `w_pace`
- 描述: 机械手在W轴方向以给定的步长旋转
- 输入: `w_pace(DeltaW)`;单位角度(degree), 在W轴上以DeltaW度为步长旋转
- 返回: `RetVal` --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
w_pace(0.1); //在W轴上以0.1度为步长旋转, 单位°
```

6 输入输出设置

on

- 函数: `on`
- 描述: 以整数值指定要设为 ON 的 I/O 输出位。I/O 范围是0-31
- 输入: `on(1,2,3,...)`; //1,2,3,...表示IO编号
- 返回: `RetVal` --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
on(2,4); //设置第2,4IO编号为ON状态
on(1,2,3,4,5,6,...); //表示设置1,2,3,4,5,6,...等IO的ON状态
```

off

- 函数: `off`
- 描述: 以整数值指定要设为 OFF 的 I/O 输出位。I/O 范围是0-31
- 输入: `off(1,2,3,...)`; //1,2,3,...表示IO编号
- 返回: `RetVal` --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
off(2,4); //设置第2,第4个IO为ON状态
off(1,2,3,4,5,6,...); //表示设置1,2,3,4,5,6,...等IO的OFF状态
```

isOn

- 函数: isOn
- 描述: 查询I/O状态,状态是ON或OFF, I/O编号范围是0-31, 只能输入单个I/O查询
- 输入: isOn(n); n的范围是0-31
- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明; State --> I/O状态
- 例子:

```
isOn(2); // 查询第2个I/O的状态, 返回ON或OFF
```

7 急停设置

emgStop

- 函数: emgStop
- 描述: 急停设置, 1-->急停, 0-->取消急停, emgStop()获取当前状态
- 输入:
emgStop(0);
emgStop(1);
emgStop();
- 返回: RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
emgStop(1); // 急停  
emgStop(0); // 取消急停  
emgStop(); // 获取当前状态
```

getEmgStop

- 函数: getEmgStop
- 描述: 获取当前机械手的运动状态, 停止还是运动
- 输入: getEmgStop();
- 返回: 0表示正在运动, 1表示停止运动, RetVal --> 错误码返回值, 请看返回错误码说明
- 例子:

```
getEmgStop(); // 返回0或1; 0表示正在运动, 1表示停止运动
```

④指令返回错误码说明:

- -# Err_MoveThreadBusy -27: There is a moving command running in the background thread.(后台线程有一个移动的命令在运行)
 - -# Err_ScriptFileRunning -26: There is a lua script file running in the background thread.(lua脚本文件正在后台线程运行)
 - -# Err_SetThreadAttr -25: Faile to set the thread attribution.(设置线程属性失败)
 - -# Err_CreateThread -24: Failed to create the background thread.(创建后台线程失败)
 - -# Err_AccessSemFlag -23: Failed to access the semaphore flag.(获取信号量标志失败)
 - -# Err_OverRouteShm -22: Route shared memory is writting.(Route-shm共享内存正在写入)
 - -# Err_RegexPattern -21: the Regex Pattern is wrong.(正则表达式模式错误)
 - -# Err_YamlParser -18: Failed to parser the yaml file, or the yaml file not exist.(解析yaml文件失败，或yaml文件不存在)
 - -# Err_RouteShm -17: Failed to read/write the Route Shared Memory.(读写Route-shm共享内存失败)
 - -# Err_Power -16: The power flag of robot is not desirable.(机器的电源标志不合法)
 - -# Err_RobotInit -15: The LogicRobot object is not initialized.(LogicRobot对象未初始化)
 - -# Err_IONum -14: The number of IO is invalid.(IO编号无效)
 - -# Err_InputArgs -13: The input function parameters is invalid.(输入函数参数无效)
 - -# Err_ParamNotInit -12: Parameter not be initialized.(参数初始化失败)
 - -# Err_FoundFile -11: Failed to find the file.(未能找到文件)
 - -# Err_UnequalZero -10: the value != 0. But the value expects 0.(当前实际值不是0，但期望值是0)
 - -# Err_EqualZero -9 : the value == 0. But the value does not expect 0.(当前实际值是0，但期望值不是0)
 - -# Err_CureSteps -8 : The calculated cure-steps less than 4.(计算的固化步骤小于4)
 - -# Err_MemMalloc -7 : Failed to call the malloc() function.(调用malloc()函数失败)
 - -# Err_Ik -6 : Failed to solve the ik.(解算ik失败)
 - -# Err_OutCoordRange -5 : The calculated coordinate (mm) value is out of the valid range.(计算的坐标值超出有效范围)
 - -# Err_OutJointsRange -4 : The calculated robot joint angle is out of the valid range.(计算的机械臂关节角度超出有效范围)
 - -# Err_Trajectory -3 : Failed to calculate the robot trajectory.(计算机器轨迹失败)
 - -# Err_RWShm -2 : Failed to Read/Write Shared Memory.(读写共享内存失败)
 - -# Err_Error -1 : General Error.(错误)
 - -# OK 0 : OK.(正常)
-