

CONSERFLOW S.A. DE C.V.



PLATICAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO

PSE-01/F-01

REVISIÓN

00

EMISIÓN

01.ABR.20

UBICACIÓN	Punto de Reunión
FECHA	06/03/2024
TEMA	Treboles Con Soldadura

No.	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
21	José Octavio de Jesús Olvera	Soldador	
22	José Gerardo Martínez García	Atendente	
23	José GPe Miranda Alcaraz	Pintor	
24	Luis Carlos López	Soldador	
25	Jamier Cruz Jiménez	Mecánico	
26	Jorge Luis Sosa Monterrubio	Ayudante	
27	Victor M Mtz	Soldador	
28	Carlos Eloy Martínez Cruz	Operador Grúa	
29	José A. Mtz Remigio	Ayudante	
30	Aradna Mahel López Santamora	Analista de Almacén	
31	Ángel Rivera Sánchez	Almacén	
32	David Levi Lugo Rojas	Inspector de Seguridad	
33	Juan Cruz Góngora	Arbitero	
34	Christian Mauricio Vazquez Cruz	Ayudante	
35	Pablo Emilio Gutiérrez Carrera	Ayudante	Pablo G.C.
36	Antonio García Joaquín	Pintor	
37	Fector Salazar Flores	Joaquín	
38	Ángel Montano García	Ayudante	
39			

DIFUNDIÓ	L.F. Agustín Hernández Castillo	FIRMA	
----------	---------------------------------	-------	--

CONSERFLOW S.A. DE C.V.



PLATICAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO

PSE-01/F-01

REVISIÓN

00


EMISIÓN

01.ABR.20

UBICACIÓN	Punto de Reunión
FECHA	06/03/2024
TEMA	Trabajos con Soldadura

No.	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	Cesar Guevara Giron	Ayudante	
2	Nicolas Santos Lopez	Pailero	
3	Amando Guevara	Pailero	
4	Francisco Beltran Pablo	Pailero	
5	Tomás Garcia M.	Pintador	
6	Carlos Alberto Hdez G.	Pailero	
7	Jorge Saul German Jimenez	Ayudante	
8	Adriana Herrera Flores	Asistente	
9	Arauceli Lopez V.	C. obra	
10	Ana Lizette Velazquez H.	Analista Mantto	
11	Enrique Rivera Merino	Analista Mantto	
12	Gerardo Trinidad Rivera	Analista Mantto	
13	Jorge Anselmo Ramirez	Analista de mantto.	
14	Fidel Sánchez Espindola	Pailero	
16	Luis C. Cauce Flores	pailero	
17	Macedonio Utr Quiroga	Ayudante	
18	Jorge Sanchez Gonzalez	Pintador	
19	Bartolo Mdz Jimenez	Pintador	
20	Yael Alberto Flores Hernandez	Ayudante	

DIFUNDIÓ	L.E. Agustin Hernandez Castillo	FIRMA	
----------	---------------------------------	-------	--



Los humos y gases de la soldadura pueden ser peligrosos para su salud.

TRABAJOS CON SOLDADURA

Considere precauciones cuando trabaje con soldadura

1. Gorro Soldador
2. Respirador para humos metálicos.
3. Polainas y casaca de cuero.
4. Máscara de soldar
5. Guantes de cuero
6. Delantal de cuero
7. Zapatos de seguridad



Conserflow

INNOVANDO EL FUTURO

SEGURIDAD EN OPERACIONES DE SOLDADURA



RIESGO DE INCENDIO

Nunca se debe solicitar en la proximidad de líquidos inflamables gases, vapores, metales en polvo o polvos combustibles.

Cuando el área de soldadura contiene gases, vapores o polvos es necesarios mantener perfectamente aireado y ventilado el lugar mientras se suelda



VENTILACIÓN

Para soldar en áreas confinadas siempre se debe utilizar un extractor lateral con el fin de evacuar los humos y gases emitidos



HUMEDAD

La humedad entre el cuerpo y largo electrificado forma una línea a tierra que puede producir corriente al cuerpo del operador y producir un choque eléctrico.

El operador nunca debe estar sobre suelo húmedo cuando suelda