



TRABAJOS CON SOLDADURA



Los humos y gases de la soldadura pueden ser peligrosos para su salud.

Considere precauciones cuando trabaje con soldadura

1. Gorro Soldador
2. Respirador para humos metalicos.
3. Polainas y casaca de cuero.
4. Máscara de soldar
5. Guantes de cuero
6. Delantal de cuero
7. Zapatos de seguridad



Conserflow

INNOVANDO EL FUTURO

SEGURIDAD EN OPERACIONES DE SOLDADURA



RIESGO DE INCENDIO

Nunca se debe solicitar en la proximidad de líquidos inflamables gases, vapores, metales en polvo o polvos combustibles.

Cuando el área de soldadura contiene gases, vapores o polvos es necesarios mantener perfectamente aireado y ventilado el lugar mientras se suelda



VENTILACIÓN

Para soldar en áreas confinadas siempre se debe utilizar un extractor lateral con el fin de evacuar los humos y gases emitidos



HUMEDAD

La humedad entre el cuerpo y largo electrificado forma una línea a tierra que puede producir corriente al cuerpo del operador y producir un choque eléctrico.

El operador nunca debe estar sobre suelo húmedo cuando suelda



PLATICAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO

PSE-01/F-01

REVISIÓN

00

EMISIÓN

01.ABR.20

UBICACIÓN	NAVE 1
FECHA	2023-03-01
TEMA	TRABAJOS DE SOLDADURA

NO	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	Luis E Cruz Flores	pauletero	
2	Rodolfo Ddases Garcia	meccanico	
3	Reyes Manuel Paredes Aguilar	Ayudante	
4	Carlos Eloy Martinez Cruz	Operador	
5	Fidel Sanchez Gamboa	Ayudante	
6	Oriel Rivera Villalva	Albañil	
7	Daniel Olivares Martinez	Mantenimiento	
8	Jesus Rojas Lorenzo	Ayudante General	
9	Thomas Garcia Mendez	Pintor	
10	Antonio Garcia Joaquin	Mantenimiento	
11	Jesus Rojas Lorenzo	Pauletero	
12	Carlos alberto Hernandez Coronado	Analista	
13	Lopez Bartola Josefina Guadalupe		
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

DIFUNDIÓ	MARTINEZ BARTOLO LETICIA	FIRMA	
----------	--------------------------	-------	--