

4. Наклонные грани описаны моделью. На наклонных выполнить рифление в соответствии с видом А.
5. Маркировать обозначение на бирке.