

[illegible]

- 1 Монтаж и подключение датчиков Рт 100 и РТС уточняется по месту монтажа адовой документации
- 2 Закладные детали на установку добышек см. в заводскую документацию ЭРГОМАШ" чертж. 32 5281031.307МЧ.
- 3 Заземление электрических приборов КИП и А, защитных и металлических кабелей, защитных металлических труб, соединительных коробок и стеновых щитов выполняется по ПВЗ 4.0 путем присоединения к металлоконструкциям контура заземления. Монтаж защитного заземления осуществляется с учетом требований СП 153–34.20.120–2003 "Правила устройства электроустановок" п.17.127, РМ 14–11–95, СНиП 3.05.06–85.
- 4 Кабели от датчиков до шкафов ПТК учтены в комплекте 1070.01–010–СУ 04 за исключением клеммы. Локаментация по кабележке ПТК к полевым приборам".

[illegible]