

## 硬焊

短問題：

1. 硼砂。
2. 能夠防止氧化物的形成及分解，  
以免阻礙焊接的進行。
3. 熔點 600-950 。
4. 煤氣。

。 10。