

量度工具

短問題:

1. 是防止於使用工具時，減少磨損，影響準確性。
2. 不可以膠尺來代替鋼尺，因為膠尺容易磨損。
3. 鋼尺水平擺放在工件上時，容易受外力彎曲。
4. 可以。使用撓性尺(拉尺)

。 4。