

鋸切金屬

短問題:

1. 如果少於三隻鋸齒與金屬斷面接觸，
鋸切時鋸齒過度撞擊工件，容易折斷。
2. 鋸片會折斷，產生意外。
3. 不可以。因為斷口鋒利，容易損手，
而且剛鋸切完後的工件是非常熾熱。
4. 可減少震盪及噪音。