


CNC Fræser

Carvey



- Materialer: Træ, Akryl og Aluminium
- max mål: 300 x 200 mm.
- bore i lag og dybder.
- arbejde med filer fra Easel, samt fusion360 eller andre 3d-modelleringsprogrammer
- ...skære direkte fra computeren.




Bits



	Materialer	Størrelser
Upcut	Akryl, PVC, Aluminium	1/8", 1/16", 1/32"
Downcut (DC)	Ubehandlet træ	1/8", 1/16", 1/32"
Straight flute	Ubehandlet træ	1/8"





KEY TO A SAFER DAY




Nøglebrikken *tracker*
din daglige rute.
Når du kommer hjem
og sætter nøglen i dit
nøglehus, vil huset
lære dine ruter at
kende.
Når du skal afsted
næste dag, vil du få
informationer om
eventuelle *varsler* på
din vej.



CATHRINE, RIKKE & LAURA
Interaktionsdesign II, Digital Design

Inventables - Easel



<http://easel.inventables.com/>

Efter du har fræset - RYD OP!

- Sluk for carvey'en på kontakten bag på maskinen.
- Brug håndstøvsugeren til at støvsuge materialet og maskinen for materialerester FØR du fjerner materialet.
- Fjern clamps og put dem tilbage i kassen
- Fjern bit og put det tilbage hvor du fandt det.
- Støvsug de sidste materialerester op, der ligger i og rundt om carvey'en.



materialer:

ddlab.au.dk/webshop

guide:

ddlab.au.dk/cnc-fræsning

github.com/DDlabAU/carving

