

Adding Drivers in kernel

make distclean

make clean

cd ~~src~~ c cd drivers / misc

cp ~~src~~ c cp ~~src~~ c

vi makefile

vi kconfig

cd .. / .. /

cd arch / arm / boot / dtb

cp rugged board . dtb

~~cd .. / .. /~~

cd cd .. / .. /

make rb-usb2x . defconfig

make menuconfig

make

cd arch / arm / boot

cp zImage Vml / lib / dtb

cd dtb

cp usb2x . dtb

Vml / lib / dtb

main.com

show

serial

192.168.1.10

show

ipaddr

192.168.1.512

ping

off line

Can Command

zImage