


TITLE: SOL_AMPV3


Document Number:

REV:

Date: 27 Jul 2016 18:04:19

Sheet: 1/12






TITLE: SOL_AMPV3

Document Number:

REV:

Date: 27 Jul 2016 18:04:19

Sheet: 3/12




TITLE: SOL_AMPV3

Document Number:

REV:

Date: 27 Jul 2016 18:04:19

Sheet: 4/12




TITLE: SOL_AMPV3

Document Number:

REV:

Date: 27 Jul 2016 18:04:19

Sheet: 5/12




TITLE: SOL_AMPV3

Document Number:

REV:

Date: 27 Jul 2016 18:04:19

Sheet: 6/12




TITLE: SOL_AMPV3

Document Number:

REV:

Date: 27 Jul 2016 18:04:19

Sheet: 7/12




TITLE: SOL_AMPV3

Document Number:

REV:

Date: 27 Jul 2016 18:04:19

Sheet: 8/12




TITLE: SOL_AMPV3

Document Number:


REV:

Date: 27 Jul 2016 18:04:19

Sheet: 9/12



1.8V on the two connectors are not connected on the analogue board. Same for the 5V . GPIO3 not assigned yet




TITLE: SOL_AMPV3


Document Number:

REV:

Date: 27 Jul 2016 18:04:19

Sheet: 10/12






TITLE: SOL_AMPV3

Document Number:

REV:

Date: 27 Jul 2016 18:04:19

Sheet: 12/12



TITLE: SOL_AMPV3

Document Number:

REV:

Date: 27 Jul 2016 18:04:19

Sheet: 1/1