

Unit OHT 777 No. 489 Menabrak HD 785 No. 4179 di tambang PT MKP

Pada hari kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 23.38 Wita. Telah terjadi Accident di area front loading tambang PT MKP dengan Kronologis kejadian bermula unit OHT 777 mengantri di belakang HD 785 di front loading PC 2000 – 2125. Ketika unit HD 785 bergerak maju dan kemudian melakukan manuver ke arah PC 2000 – 2125. Lalu driver OHT 777 yang semula mengantri kemudian memajukan unit nya ± 10 meter serta mengaktifkan service brake di karenakan kondisi jalan yang miring $\pm 2\%$ dan permukaan tanah becek serta licin , unit OHT 777 tetap bergerak maju (tergelincir) sehingga unit OHT 777 menabrak vessel samping bagian kanan HD 785 . dan mengakibatkan handrail penyok.



PENYEBAB KEJADIAN

1. Sikap agresif yang tidak tepat : Driver memajukan unit nya untuk menghindari delay loading.
2. Gagal mengamankan : Driver OHT 777 memajukan unit nya terlalu laju, sehingga unit slip dan tergelincir

APA YANG HARUS KITA LAKUKAN

1. Meningkatkan inspeksi jalan tambang
2. Melakukan refresh pengoperasian dan attitude operator HD pada saat membawa unit
3. Memberikan himbauan pada seluruh operator HD pada saat jalan licin

Kenali **RESIKO** dan kendalikan **BAHAYA** di tempat kerja **ANDA**