

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama: Wahyu Putra	No:
Lokasi: ws Koprta	Tanggal: 13.10.2025
	Jam: 09.30 siang/malam

Penilaian Risiko

Tingkat Risiko : ☒ Rendah ☐ Sedang ☐ Tinggi ☐ Sangat tinggi

Kategori Bahaya

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Biologi | <input type="checkbox"/> Manual handling |
| <input type="checkbox"/> Iklim | <input type="checkbox"/> Mekanikal |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Getaran |
| <input type="checkbox"/> Debu | <input type="checkbox"/> Personal / Perilaku |
| <input type="checkbox"/> Listrik | <input type="checkbox"/> APD |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan | <input type="checkbox"/> Tekanan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kondisi Jalan / Permukaan | <input type="checkbox"/> Radiasi |
| <input type="checkbox"/> Bahan Berbahaya | <input type="checkbox"/> Rambu / Deliniator |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Higienis | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitasi | <input type="checkbox"/> Alat / Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir | <input type="checkbox"/> Ventilasi |
| <input type="checkbox"/> Area Kerja | <input type="checkbox"/> Drainase |

Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan:

Terdapat ceceran oli dibawah unit
DP-coast yang mengalir ke jalur akses
pekerja

Tindakan

Tindakan yang langsung diambil:

Membersihkan ceceran oli dan
meletakkan absorbent agar tetesan
oli tidak mengalir ke jalur akses

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.


Apakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi? Ya ☐ Tidak ☒

Jika ya, Supervisor harus segera diinformasikan dan laporan insiden
serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja:

Wahyu Putra

Tanda tangan:



Tindakan lebih lanjut:

Penanggung
Jawab

Tanggal

Nama Supervisor:

Adin J

Tanda tangan:

