

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama: <i>Fernando Tahir</i>	No:
Lokasi: <i>welding shop</i>	Tanggal: <i>13/10-25</i>
	Jam: <i>19:40</i> siang/malam

Penilaian Risiko

Tingkat Risiko : ☐ Rendah ☐ Sedang ☒ Tinggi ☐ Sangat tinggi

Kategori Bahaya

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Biologi | <input type="checkbox"/> Manual handling |
| <input type="checkbox"/> Iklim | <input type="checkbox"/> Mekanikal |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Getaran |
| <input type="checkbox"/> Debu | <input type="checkbox"/> Personal / Perilaku |
| <input type="checkbox"/> Listrik | <input type="checkbox"/> APD |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan | <input type="checkbox"/> Tekanan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kondisi Jalan/ Permukaan | <input type="checkbox"/> Radiasi |
| <input type="checkbox"/> Bahan Berbahaya | <input type="checkbox"/> Rambu / Deliniator |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Higienis | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitasi | <input type="checkbox"/> Alat / Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir | <input type="checkbox"/> Ventilasi |
| <input type="checkbox"/> Area Kerja | <input type="checkbox"/> Drainase |

Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan:	ada plat yang melintang di jalur akses ke Welding Shop.


Tindakan

Tindakan yang langsung diambil:	longgeng memotong plat tersebut dengan Cutting torch

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.

Apakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi? Ya ☐ Tidak ☐

Jika ya, Supervisor harus segera diinformasikan dan laporan insiden serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja:	Tomando T	Tanda tangan:	
Tindakan lebih lanjut:		Penanggung Jawab	Tanggal
Nama Supervisor:	APR	Tanda tangan:	