



LAPORAN BAHAYA

Nama Pelapor/Reporter Name		INX Ref No. (INX Event No.)	
Fransisco Baraka.		INX/125-0061	
Tanggal Date	: 04.01.25	Waktu Time	: 10:00
Dept. Penanggung Jawab/Responsible Dept.		Pengawas Area/Supervisor Area	
MINING.		Bawu - Bendungan.	

Lokasi
Location

PL 120 Bona.

Rincian Bahaya/Hazard details

Plat kabel Bolt menggantung, hanya dibetahkan dengan 1 barel, barelnya tidak lengkap. Mengikat kawat, barbakansi fullimpa unit dan manusia.

Tindakan Perbaikan Langsung/Immediate corrective actions

Tindakan ulang secara manual dengan paksa kawat.

Tindakan Perbaikan yang disarankan/Suggested corrective actions

Di barbakansi menggunakan tools barbakansi.

