

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama: <u>Hendri. Supriyanti</u>	No:
Lokasi: <u>RL 100</u>	Tanggal: <u>06-09-25</u>
	Jam: <u>10:50</u> <u>Siang</u> / malam

Penilaian Risiko

☐ Tingkat Risiko
 ☐ Rendah
 ☒ Sedang
 ☐ Tinggi
 ☐ Sangat tinggi

Kategori Bahaya

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Biologi | <input type="checkbox"/> Manual handling |
| <input type="checkbox"/> Iklim | <input type="checkbox"/> Mekanikal |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Getaran |
| <input type="checkbox"/> Debu | <input type="checkbox"/> Personal / Prilaku |
| <input type="checkbox"/> Listrik | <input type="checkbox"/> APD |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan | <input type="checkbox"/> Tekanan |
| <input type="checkbox"/> Kondist jalan / Permukaan | <input type="checkbox"/> Radiasi |
| <input type="checkbox"/> Bahan berbahaya | <input type="checkbox"/> Rambu / Deliniator |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Higienis | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitasi | <input checked="" type="checkbox"/> Alat / Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir | <input type="checkbox"/> Lingkungan kerja |

Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan:
rock bolt yang berada di Culvert lepas dari lasannya sehingga rock bolt sedikit ke arah akses


Tindakan

Tindakan yang langsung diambil:
melepaskan dengan cara di potong dengan gerinda


Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.

Adakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi?

Jika ya, Supervisor harus segera diinformasikan dan laporan insiden serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja: Kevin.	Tanda tangan: 
----------------------	---

Tindakan lebih lanjut:	Penanggung Jawab	Tanggal

Nama Supervisor: Hendris	Tanda tangan: 
--------------------------	---