

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama: Damron B.

No: 3.

Lokasi: Pl. 120 Partisan Portal

Tanggal: 04-01-26

Jam: 23:00 siang/malam

Penilaian Risiko

Tingkat Risiko : ☐ Rendah ☒ Sedang ☐ Tinggi ☐ Sangat tinggi

Kategori Bahaya

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Biologi | <input type="checkbox"/> Manual handling |
| <input type="checkbox"/> Iklim | <input type="checkbox"/> Mekanikal |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Getaran |
| <input type="checkbox"/> Debu | <input type="checkbox"/> Personal / Perilaku |
| <input type="checkbox"/> Listrik | <input type="checkbox"/> APD |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan | <input type="checkbox"/> Tekanan |
| <input type="checkbox"/> Kondisi Jalan / Permukaan | <input type="checkbox"/> Radiasi |
| <input type="checkbox"/> Bahan Berbahaya | <input checked="" type="checkbox"/> Rambu / Deliniator |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Higienis | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitasi | <input type="checkbox"/> Alat / Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir | <input type="checkbox"/> Ventilasi |
| <input type="checkbox"/> Area Kerja | <input type="checkbox"/> Drainase |

Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan	Drum pengaman pembatas.
	Paritan. Di Area hauling ore. Drum.
	tersebut suda penyok. Di lundas.
	Boger / IT loader. ketika chn-up.
	Paritan lumpur.


Tindakan

Tindakan yang langsung diambil:	Seharusnya Drum.
	pembatas tersebut. di posisikan. Dan.
	di ukur. 2 kali bucket beher untuk
	Jaraknya. agar operator di saat chn-up
	lumpur bisa sedikit. leluasa, ketika manggar

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.

Apakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi? Ya ☐ Tidak ☒

Jika ya, Supervisor harus segera diinformasikan dan laporan insiden serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja	Pamrin. B
Tanda tangan:	

Tindakan lebih lanjut:	Penanggung Jawab	Tanggal

Nama Supervisor:	Tanda tangan:
